

## Haldex

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Haldex** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Haldex T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| ¼r¼n                                      | A¼ıklama                                     |
|---|--|
| <a href="#">HX F3030W-8G25C28C-12B10R</a> | Tandem gear pump 2105434                     |
| <a href="#">HX F2020W-6F15B19B-99G10R</a> | Tandem gear pump 2105435                     |
| <a href="#">HX2106819</a>                 | G20LS-3D87B-V-A23DL-25A10 MIN5               |
| <a href="#">E117091</a>                   | Gear pump WP09A1B 230 L 12 QB 151 N, 1802247 |
| <a href="#">070405</a>                    |  |
| <a href="#">1820507</a>                   |  |
| <a href="#">24MD22LSTWAB</a>              |  |
| <a href="#">080602266</a>                 |  |

|  |  |
|--|--|
| <a href="#">E130682 gear pump</a>                      | WP15A1B 330 R 05 DA 146 N, (Surcharge in % 0%) |
| <a href="#">R24/287-22 , 22f</a>                       |  |
| <a href="#">357-001-002</a>                            | OE no : DAF 0883405                            |
| <a href="#">E105597</a>                                | internal gear pump GPA1 4 E 30 R, 679780       |
| <a href="#">6299</a>                                   |  |
| <a href="#">WPO9A1 1802273</a>                         |  |
| <a href="#">E102018</a>                                | internal gear pump GPA2 16 E 30 R, 679791      |
| <a href="#">334086101</a>                              |  |
| <a href="#">334085101</a>                              |  |
| <a href="#">ADV (Automatic Drain Valve) Type 78689</a> |  |
| <a href="#">11983241</a>                               |  |
| <a href="#">P1-22MD6</a>                               |  |
| <a href="#">76283S kit</a>                             |  |
| <a href="#">GP A2 -16-E-30-R GEAR PUMP</a>             |  |
| <a href="#">352 077 001</a>                            |  |
| <a href="#">holset QE296-B</a>                         | air compressor                                 |
| <a href="#">HX 1300484</a>                             | GC HI-LOW PUMP 1300484 IS THE REPLACEMENT CODE |
| <a href="#">HX GPA2-16-E-30-R</a>                      | HX GPA2-16-E-30-R                              |
| <a href="#">gp a2-16-e-30-r</a>                        |  |
| <a href="#">011171411</a>                              | SAFETY VALVE                                   |
| <a href="#">10271</a>                                  | AIR AUTOMATIC SLACK ADJUSTER REAR              |
| <a href="#">Gpa1-4-E-30r</a>                           |  |
| <a href="#">Wp09a1b 110 L 12 Qb 150 N</a>              |  |
| <a href="#">344028031</a>                              |  |
| <a href="#">1k0525130l</a>                             |  |
| <a href="#">78964</a>                                  |  |
| <a href="#">Repair Kit For 76046</a>                   |  |
| <a href="#">Wm09a1c140i03eb167n</a>                    |  |
| <a href="#">Gpa2-16-E-30-R Raja: R201/115/140</a>      |  |
| <a href="#">1800702 Oem Pump</a>                       |  |
| <a href="#">118 6938</a>                               |  |
| <a href="#">W9a2-19-14-L-07-N-002</a>                  |  |
| <a href="#">005 432 74 01</a>                          |  |
| <a href="#">Repair Kit For 132 0810</a>                |  |
| <a href="#">338 062 001</a>                            |  |
| <a href="#">Gpa2-16-E-30r 80100011</a>                 |  |

|   |  |
|---|--|
| <a href="#">S3009</a>   |  |
| <a href="#">Fg1220023</a>   |  |
| <a href="#">E105478</a>   |  |
| <a href="#">182_0507_08500105_B01408</a>                                      |  |
| <a href="#">Haldex_95620c</a>   |  |
| <a href="#">Wp09a1b110_L06_Nb_160_N</a>                                       |  |
| <a href="#">P1_22md6</a>  | Zahnradpumpe                           |
| <a href="#">412-10025</a>   |  |
| <a href="#">E102239</a>   |  |
| <a href="#">E102018_Gpa2_16_E_30_R_679791</a><br><a href="#">Zahnradpumpe</a> |  |
| <a href="#">2009627931000</a>   |  |
| <a href="#">Hx_F20w-8dj21bm1-G12a10r-S78</a>                                  |  |
| <a href="#">Type_Quot;Mgquot;</a>   |  |
| <a href="#">Repair_Kit_For_Hx_G20ls-3d87b-V-A23dl-25a10</a>                   |  |
| <a href="#">345-101-5318</a>  |  |
| <a href="#">Wp09a2</a>  |  |
| <a href="#">S2313</a>   |  |
| <a href="#">132toro_105-9820</a>  |  |
| <a href="#">Wp15a1b_380_R_55_Pb_151_N</a>                                     |  |
| <a href="#">Wp09a1b060_L06_Nb_160_N</a>                                       |  |
| <a href="#">Wp03b1b_020_R22_Na_124</a>  |  |
| <a href="#">Wp03b1b012l26ra013n</a>   |  |
| <a href="#">01982778</a>  |  |
| <a href="#">Ksm3660gc-175yb</a>   |  |
| <a href="#">004_091_05_01</a>   |  |
| <a href="#">338_051_121</a>   |  |
| <a href="#">78988</a>   |  |
| <a href="#">Gm25v-2v62a-1e20b</a>   |  |
| <a href="#">Wp09a1b080r03ba121n</a>   |  |
| <a href="#">160ec20063</a>  |  |
| <a href="#">1400030</a>   | HYDRAULIC POWER SYS 5 HP, 230/460V AC, |
| <a href="#">Mod_:2106819-4211_Cpn_:C20ls-30878-V-A230l-25a10</a>              |  |
| <a href="#">P/N_81922_-No</a>   |  |
| <a href="#">92213_31785-5149</a>  |  |

|  |
|--|
| <a href="#">Wp03b1 1880294 101203790 - 2.6 Ccm</a>                                   |
| <a href="#">Hx 2103148</a>   |
| <a href="#">Wp0 9a2b16 016 0r0 6nb</a>   |
| <a href="#">Kn18530</a>  |
| <a href="#">G90-1065-95</a>  |
| <a href="#">Wp03b1 1880296</a>   |
| <a href="#">Rn21af</a>   |
| <a href="#">009319302</a>  |
| <a href="#">201160-C</a>   |
| <a href="#">Wp01a1 - 120724546 - 1780030 By Wp01b1b-008-R-40-Vb-845-N Hx 1780030</a> |
| <a href="#">Gpa21616e30r</a>   |
| <a href="#">Wp01b1b-008-R-40-Vb-845-N (Hx 1780030)</a>                               |
| <a href="#">412-10050</a>  |
| <a href="#">Gpa21616e30r, 736062</a>   |
| <a href="#">Wp09a1b160l03fa150n (80100000)</a>                                       |
| <a href="#">Wp09a1b060r03ba121n (1802019)</a>  |
| <a href="#">80100359</a>   |
| <a href="#">Wp09a1b 110 L 12 Qb 150 N Artnr. 1802249</a>                             |
| <a href="#">E113111x</a>   |
| <a href="#">Wp09a2b 310 110 L 03 Fa827/255 N 002, 1 1800702</a>                      |
| <a href="#">1820740 For Hyundai Heavy Industries</a>                                 |
| <a href="#">Fd3v-20s7.5-20s7.5-20s7.5</a>  |
| <a href="#">Hx G20ls-3d87b-V-A23dl-25a10</a>   |
| <a href="#">77362 20mpa/24vdl/0,5a</a>   |
| <a href="#">Wp09-A2-B-160-R-06-Nb-160/160-N</a>                                      |
| <a href="#">S-Aba 5027</a>   |
| <a href="#">Wp09a1b230r03ba121n</a>  |
| <a href="#">120724546 Replaced By 1303433 Hydraulic Pump</a>                         |
| <a href="#">3186</a>   |
| <a href="#">E101724</a>  |
| <a href="#">80120186</a>   |
| <a href="#">Wp15a1b380r55pb151n 80100534</a>   |
| <a href="#">74235</a>  |
| <a href="#">Gpa1-4-Ek1-30-R</a>  |

|  |
|--|
| <a href="#">72811c - Available Again From February 2017 !!!</a>  |
| <a href="#">2109678cpn2517894609</a>   |
| <a href="#">1303433 (Pump Kit 0.80cc/Rev) Description</a><br><a href="#">Pumpe Kit 0,80cc (H) (60164-20)</a> |
| <a href="#">E-105899</a>   |
| <a href="#">Wp09a2b 160 160 R 06 Nb 160/160 N</a>  |
| <a href="#">4830592 Epã0287698</a>   |
| <a href="#">351014001 Valve</a>  |
| <a href="#">Gpa2-16-E-30 R</a>   |
| <a href="#">Hx 2106819</a>   |
| <a href="#">412-92798</a>  |
| <a href="#">S3004</a>  |
| <a href="#">G5-16-A13r-23-R - , By 80100359</a>  |
| <a href="#">Wp 09 A2, 1802781, 080807219</a>   |
| <a href="#">80100582 Wp15a1v380r05da147n</a>   |
| <a href="#">0660d010bn4hc</a>  |
| <a href="#">04076</a>  |
| <a href="#">86761</a>  |
| <a href="#">Wt15a1b 620 L 05 Ka 180 N/Wp09a2b 090 110</a><br><a href="#">L 99 Zz 250/150 N</a>               |
| <a href="#">Hx Ft30w-4e35d1-G12a10l</a>  |
| <a href="#">457 091 04 01</a>  |
| <a href="#">338.057.101</a>  |
| <a href="#">Wp09a11802273</a>  |
| <a href="#">Wt15a1b 620 R 05 Ka 180 N/Wp09a1b 110 R</a><br><a href="#">99 Zz 150 N</a>                       |
| <a href="#">E101339</a>  |
| <a href="#">G20ls 3d87bva23c</a>   |
| <a href="#">92213</a>  |
| <a href="#">412-10028</a>  |
| <a href="#">1880294</a>  |
| <a href="#">160ec20063 Oem Hydraulic Motor</a>   |
| <a href="#">Gpa2-16-E-30-R 020305224</a>   |
| <a href="#">1800702</a>  |
| <a href="#">2009627761000</a>  |
| <a href="#">F30w-7e30c2-A1a10l</a>   |
| <a href="#">12mg32the</a>  |

|   |  |
|---|--|
| <a href="#">W9a106l6j09nn</a>   |  |
| <a href="#">E102018 Zahnradpumpe Gpa2-16-E 30 R, 679791</a>             |  |
| <a href="#">942 420 02 38</a>   |  |
| <a href="#">E103599</a>   |  |
| <a href="#">2.66cc/Rev (Hx 1303439) Pump Kit</a>                        |  |
| <a href="#">120724546 By 1303433</a>                                    |  |
| <a href="#">E114345 Ot200p16+16 D/P 28 P2</a>                           |  |
| <a href="#">Wp09a1b110r03ba121n</a>                                     |  |
| <a href="#">HalDEX-Dichtsatz-F3;R-Wp09a2b-5000101-Istanbul-Turkiye</a>  |  |
| <a href="#">1400028</a>   | HYDRAULIC POWER SYSTEM 2 HP, 115/230V AC |
| <a href="#">Mod:2106819 Cpn-974810909, Pn:G20ls-30873-V-A23dl-25a10</a> |  |
| <a href="#">2.66cc/Rev (Hx 1303439)</a>                                 |  |
| <a href="#">Sn3072bn</a>  |  |
| <a href="#">Juice Extractor Sm-Cj4</a>                                  |  |
| <a href="#">4 726 571</a>   |  |
| <a href="#">HalDEX 95621c</a>   |  |
| <a href="#">Gt 20w-2c9a1-B12a61l</a>                                    |  |
| <a href="#">Wp03b1b 008 L 26 Ma 624 N, 1880250</a>                      |  |
| <a href="#">90554147</a>  |  |
| <a href="#">Wp03b1b008r23qa124n</a>                                     |  |
| <a href="#">Hx 1300635</a>  |  |
| <a href="#">3177</a>  |  |
| <a href="#">Wp09a1b190r03ba121n 80100298</a>                            |  |
| <a href="#">Da34100</a>   |  |
| <a href="#">Wp09a2b 190 110 L 10 Mb 817/225 N 002 10</a>                |  |
| <a href="#">Wm09a1c 160 R 10 Mb 521 N</a>                               |  |
| <a href="#">W9a2-19-14-L-7-H-07-N-002</a>                               |  |
| <a href="#">Gpa2 16 E 30 R (679791)</a>                                 |  |
| <a href="#">Wt15a2-23-23 R5k06ne222/W3b1-4,8e307</a>                    |  |
| <a href="#">Brake Pad For 823034213</a>                                 |  |
| <a href="#">100001721</a>   |  |
| <a href="#">Wp09a2b 160 160 R 06 Nb 160/160 N, 1800752</a>              |  |
| <a href="#">Wp15a2b 280 280 R55pb 151/151 N</a>                         |  |
| <a href="#">Rs-Plp20-844do03s2l</a>                                     |  |

|   |
|---|
| <a href="#">Hx Fd3v-20s7.5-20s7.5-20s7.5-0-B10</a>  |
| <a href="#">Rn970</a>   |
| <a href="#">Pv 7-17/16-30</a>   |
| <a href="#">000 295 40 18</a>   |
| <a href="#">80100389</a>  |
| <a href="#">Wp09a1b160l03fa150n</a>   |
| <a href="#">945 420 03 38</a>   |
| <a href="#">Gpa2-16-E-30-L</a>  |
| <a href="#">Wt15a1b620l05kan-<br/>288+wp09a2b90110l99zz250/150ne723 -<br/>Product, Cant Offer -</a> |
| <a href="#">Wm09a1c160r10mb521ne723 - Product, Cant<br/>Offer -</a>                                 |
| <a href="#">Wp09a2b</a>   |
| <a href="#">S3016</a>   |
| <a href="#">Hx 2102105</a>  |
| <a href="#">009319299</a>   |
| <a href="#">2109675 Obosete, By Hx F20w-8dj21bm1-<br/>G12a10r-S78</a>                               |
| <a href="#">76046</a>   |
| <a href="#">80120182</a>  |
| <a href="#">Haldex-Dichtsatz-F3;R-Wp09a1b-5000100-<br/>Istanbul-Turkiye</a>                         |
| <a href="#">2106819 Oem</a>   |
| <a href="#">Wp15a1b3 80r55pb15in</a>  |
| <a href="#">M4040025</a>  |
| <a href="#">0240 D 200 T/-3088803</a>   |
| <a href="#">Wp09a2b160160r06nb E105294</a>  |
| <a href="#">Repair Kit For 2106819 G20ls 3d87b-V-A23dl-<br/>25a10</a>                               |
| <a href="#">1303433 (Pump Kit 0.80cc/Rev)</a>   |
| <a href="#">Gpa1-1-2-Ek1-30-R</a>   |
| <a href="#">Haldex-Dichtsatz-F3;R-Wp15a1b-5200001-<br/>Istanbul-Turkiye</a>                         |
| <a href="#">24-75-C1</a>  |
| <a href="#">Wp15a1b380r55pb15n</a>  |
| <a href="#">T15a1b620r05kan-<br/>E288+wp09a1b110r99zz150ne723 - Product,<br/>Cant Offer -</a>       |
| <a href="#">Ch55683</a>   |

[E105899](#)

[Wp\\_01a1\\_1780025](#)

[71376](#)

[338.062.101](#)

[80130006\\_1303439](#)

[001\\_257\\_01\\_77](#)