

Bbc Brown Boveri

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bbc Brown Boveri Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Bbc Brown Boveri Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Ft9b-800-28-731n 0908	
M2bax180mlb4	
Fd Mc23s R0509 06 83	
Tqux 104 Ed	
Gtu 0502	
Ghg 5841207v0 !!	
Ghb1301	
Type: Gn 250 M34 F, 2333402 Replaced By Lp-De_T-Dmi250I-lc06 (3bsm 003050- Kba)156813199	
Htmg409	
Typ: Qu Xt 100 L 2 Cz	
Mdd 42-08n1	
Aeux 63 Lls4	
Brush For Fd Mc19s R0021 (Nr. 208537)	
Lp-De_T-Dmi250I-lc06 (3bsm 003050-Kba) 156813199	
Qfv 160 L4c - , - M2bax180mlb4	
42I0188	
Mc23asr0001	
Type Qux-200lc-2	

Ürün	Açıklama
Hesg 112548 R2 - , No Successor	
P/Nã Htcz355337p1/Modelã Sx5-1.25 T79012	
Ugtmem - 03lb27s	
Dsa 1.2-11a- Obsolete	
Spare Parts For Fd Mc19s R005	
Fd Mc13s R0006 04 86 - , No	
Gt280 M13 F1s - Obsolete (Replaced By Lp-De_T-Dmi180s-lc06)	
A 78466	
Mc 13 S + Fc11t+2.We-B14	
Part No:1k2 Type: K 31e , 220v , 60 Hz.	
Fd Mc 19p R0025	
Fd Mc 19p F3494 0979	
Awl25a	
Gml4990133	
Htmg309205p0001	
Tcz003287p0007 Obsolete, No Replacement	
Hsa H172	
Part No:1k6 Type:B72-30-1 ,220v , 60hz	
Kx800	
Type Code: 110/110 Kw, 1250/2500,180s,lc06	
Pwa-0866,0882	
Cs 1000 - 14 lo 16	
3-18-03854	
Hesg 112548 R3 Srã: Nx 511-31r	

Ürün	Açıklama
Lp-De_T-Dmi180s-lc06 , 110/110 Kw, 1250/2500,180s,lc06	
Part No:3f3.1 Type: T 25 , 18-23 A.	
Part No:3k3 Type:B25-30-11 , 220v,60 Hz.	
Dsa 1208	
Type:Zfk	
Typ: V Qu Xy 100 L4 Ez	
Part No:1f6.1 T 85 , 45-70 A.	
Fd Mc19s R005	