

Danieli Automation

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Danieli Automation Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Danieli Automation Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
INFRARED LOOP DETECTOR ID6100 (DA code 026-344)	
Id6100 (Code 026-344)	
4.230294.A	
4.224234.T	
0.291726.C	
Hmd Id2000 Obsolete, Replaced By Id2202	
Gasket Diam. 420 Pxzh 09063 2 ? T46 Orar 00282 V70g	
4.230292.F	
4.224235.R	
Id6100 Conector	
0.318237.L	
4.252558.K	
Connector Female For Id2000 Obsolete, Replaced By Id2202	
Id6100 Neuer Code: 026-344 / Alter Code: 5122000021	
Id6100/ Cod. 026-344	
Loop Scanner Id6100	
4.224183.Q	

Ürün	Açıklama
Gasket Diam. 318 Rxzh 09062 0 ? T46 Orar 00279 V70g	
Id2202 / Cod. 026-354	
Md423/433	
4.230295.B	
0.079602.W	
Id 2000 , By Id2202 (5122000031)	
0.263936.B	
A1402edn	
Gasket Diam. 350 Rxzh 09062 1 ? T46 Orar 00280 V70g	
Id6100	
Id6500	
Id2202	
8.813444.X/A01	
4.230291.E	
Id2202 (Code 026-354)	
Id-2000 Obsolete/ Replaced By Id2202	
Id2402 / Cod. 026-362	
4.230293.G	
Rhm1800mp101s1g2100	
Id2400 Obsolete Replaced By Id2402	
Id2000	HOT METAL DETECTOR 850-1000MM 20-30VDC
Id2200 Obsolete Replaced By Id2202	
Erb-40	
Id2002 Not Exist	
Id250/360-56	

Ürün	Açıklama
Id-6500 Obsolete/ Replaced By Id6100	