

Flojet Pump

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Flojet Pump Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Flojet Pump Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
095 010	
D3732e5011a	
R4325143a	
Bw4000-000a (110 Volts)	
Repair Kit For 24 V Otomatik Wasserpumpe	
G601215i	
D3134b1311ar Mpu	
Nemp50/7	
R4125114a	
4100-343	
Model Rlf222201 By 10-802 91 18 Lfp 24v	
Model:D17x009prl S/N:08c25734	
H5810000	
S/N: 10k10800 N18568	
R4300142a	
Repair Kit For 2100-926 No	
Bw4000-000a (110 Volts)-Not Available In Europa-Alternative Bw4004000a (220 V)	
R3b21-500	

Ürün	Açıklama
Bib3000a	
D37x014ar	
R2100740a , R3426344a	
R3b21-500a	
Bw2005 Obsolete, Replaced By Bw4004000a	
D31x026ar	
R4300143a	
Quot;Duplex liquot;	
Itt D3135b1412ar	
Itt G561202e	
D3231v1311ar	
G-57	
D3131h1311ar	
R4300242a	
Bw2000a	
R38811343a	
D17x009prl (Oem - Replacement Is D3732f1311ar)	
Model: 2100-615 S/N: 96153195 , By D3131h1311ar	
Fsp0002a	
Ndp25/4	
Itt Rlf222205f	
Bw4000-000?	
R3811343a	
15e25501	

Ürün	Açıklama
D3135b1412ar	
R4300342a	
24 V Automatik Wasserpumpe	
Flojet 12,5 L/Min 12v - , G601215i	
G573010a	
Mod:R3626-344 S/N: 13e27551	
02090-118	
Bw1000a	
D3131b5011ar	
N5100040a	
G575215a	
2130-034-115	
Model Bw2005a S/N: 10a25007 By Itt Bw4004000a	
Rlf222205fp	
R3500146a	
D3732v2011arl	
Bw4004-001, Bw2000a	
D3121v1311a	
D3732fl1311arl	
G575205-Santo	
Nemp 50/7,Pt 446984	
G-55102a	
20730000	
Bw1000a 230volts - Obsolete, Replaced By Bw4004000a	
20409-043	

Ürün	Açıklama
Nemp20/18 466931	
D3221b3011ar	
R2100-232	
Flojet Membransatz Buna (_Lbest_Ndig)	
416912 Ad4/90	
R4125502	
24v S/V 2c Sw35 Nbp (10-802 91 18)	
Rlf122202a	
G573215a	
R4405143a	
D3121h1211ar	
G561215	
2100-926 No	
Blc3011010a	
20914002a	
Bw2000a S/N:09i14143 - Obsolete (Replaced By Bw4004000a)	
G573205a	
Bw4004-000? (230 Volts)	
Itt Bw4004000a	
2830 Series	
21060f1411a	
R3426344a	
Bw4004000a	
R 4305-505	
Repair Kit For R4305-505	

Ürün	Açıklama
G575205a	
2100-232	
20754-000	
R4300500a	
D3735h7011 Arl	
D3145h511a	
Bw4004000a (220v)	
Blc3011000a	
R3811143a	
D3235b7011ar	
D3732h5011arl	
Itt Rlf222201d	
R4300506a	
N5100-020	
04300-242	
20409-054	