**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

# Formsprag Clutch

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Formsprag Clutch** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Formsprag Clutch Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Formsprag Clutch | |
| Gfr35 | STIEBER CLUTCH ASSEMBLY |
| Hpi-600/1.500 | CLUTCH OVERRUNNING HPI-600/1.500 |
| Fornb500 | CLUTCH |
| Cl42191-132gr | HPI-600/2.000 GREASE |
| Cl42156-89 | FSO-700/2.500 CATALOG STD |
| Cl41290-1grlh | |
| F2gfr35 | |
| F4gfr90 | STIEBER COVER (FOR GFR90) |
| Cl40853-67 | FS-900/4.250 STD CH/STK |
| Cl42191-2 | HPI-600/1.375 |
| Csk30mc5 | |
| Forta300 | |
| Cl42207-8 | |
| Foral120 | CLUTCH |
| Cl7756 | |
| Cl7363-4 | |
| Cl41326-10lh | |
| Cl41325-1grrh | |

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl42154-3 | FSO-500/1.000 |
| Asnu17-S | |
| F4gfr15 | |
| F4al90 | STIEBER COVER (FOR AL90) |
| Cl42191-7gr | HPI-600/1.500GR |
| Cl30595-5 | |
| Rsci-130 | |
| Riz130 | STIEBER RIZ130 |
| Forrw20300 | ASSEMBLY |
| Dc10323a5c | |
| Fso-750-500/1.250 | |
| Cl40852-118 | FS-800/4.250 |
| Cl42189-19 | HPI-400/.875 |
| Cl40269-60 | HPI-900/5.000 |
| Forcl7748 | ARM |
| Rl-35a.375 | CLUTCH 9.5MM DIAMETER 10.8MM TORQUE 1800RPM |
| F7gfr45 | |
| Cl42159-184 | |
| Cl41226-7grlh | |
| Cl42156-288 | |
| Cl4571-Rh | |
| Forcsk25 | |
| Forrsbw90 | CLUTCH |
| Cl4605-13 | |
| Cl41228-2grrh | FSR16/1.9375GRRH CLUTCH |
| Dc6334b | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl42155-289 | |
| F1gfr30 | |
| Al80 | |
| As20 | |
| Cl4605-214do | RSCI-60/50 MAGNA KIT |
| Dc5476a4c | |
| Forasnu35 | |
| D3al45 | |
| Riz90 | STIEBER RIZ90 |
| Cl42155-6gr | FSO-600/1.250GR |
| Fordc8334c | |
| Cl40269-59 | HPI-900/4.750 |
| Cl40267-68 | HPI-750/3.437 |
| F1gfr15 | |
| Cl42208-6 | |
| F4al20 | |
| Cl40853-62 | FS-900/5.437 |
| Cl42161-120-4 | |
| Cl42155-250 | |
| F3gfr100 | STIEBER COVER (FOR GFR100) |
| Cl42153-2a | FSO-400 LESS SEALS |
| Cl41227-11rh | FSR-14/1.625RH |
| F3gfr55 | |
| Cl43188-2 | |
| Cl42155-206 | |
| Gfr70 | GFR70 STIEBER GFR70 |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl4009-2lh | FS-200/1.125LH |
| Cl41346-1lh | |
| Cl42192-83gr | HPI-700/2.937 STD GREASE |
| F8rsci25 | |
| Csk35-P | |
| Cl42154-105 | FSO-500/1.312 |
| Cl4010-5grrh | FS-300/1.750GRRH |
| Asnu17 | |
| Forcl7749 | |
| Asnu35 | |
| F3gfr20 | |
| Cl42156-384 | |
| Cl4605-10do | |
| F2gfr80 | |
| F2al90 | STIEBER COVER (FOR AL90) |
| Forac33595 | |
| Cl7977-3 | |
| Cl42153-66 | |
| Cl40269-62 | HPI-900/5.437 |
| Cl42155-97gr | |
| Ac30161-5 | A-7.5 STUB SHAFT ADAPTER |
| Dc7221b | |
| D2al15 | |
| F5al120 | STIEBER COVER (FOR AL120) |
| Foral15 | |
| Fordc5476a | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Gfr150 | GFR150 STIEBER GFR150 |
| Cl41225-56grlh | |
| F7gfr40 | |
| Rw20200 | |
| Rw20400 | |
| Cl42209-89 | |
| Cl42156-1gr | FSO-700/1.937 CATALOG STD GR |
| D2al120 | STIEBER COVER (FOR AL120) |
| Al45 | |
| D3al120 | STIEBER COVER (FOR AL120) |
| Cl42155-226 | FSO-600/50MM |
| Cl42159-8 | FSO-500/1.125C/T CSTD |
| Cl4010-8rh | FS-300/2.000RH |
| F7gfr90 | STIEBER COVER (FOR GFR90) |
| Cl4009-11grlh | CLUTCH FS-200/1.312LHGR |
| Asnu45 | |
| Cl42156-10 | |
| Foras35 | |
| Rsci-25 | |
| Cl40267-10 | HPI-750/2.500 |
| Cl7362-5 | |
| Cl40933-330 | |
| Cl4990-4do | |
| Cl40931-66-20 | |
| Dc2222g | |
| Fordc3809a | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| G7riz40 | |
| Cl41225-2grlh | |
| Cl42190-3gr | HPI-500/1.000GR |
| Cl42207-2 | FSO-500L/1.250 |
| Fb43178 | FB-350 FAN BACKSTOP |
| Cl4605-105-1do | RELIANCE #272293 |
| Cl4605-178do | |
| Cl42155-176-4lh | |
| Rsci-45 | |
| Cl41227-1grlh | CLUTCH FSR-14/1.750LHGR |
| Forgfr15 | |
| Fso-600/2.000gr | CLUTCH 2IN BORE 2400RPM |
| Cl42209-83-25 | FSO-700L/2.937 AERO #22 |
| As40 | |
| G4riz50 | |
| Cl41290-11lh | |
| Cl40853-216 | |
| Cl40851-71 | FS-750/2.750 CSTD |
| Cl40933-70-2 | |
| Cl41763-59 | |
| F4al80 | STIEBER COVER (FOR AL80) |
| Csk40-2rs | |
| Cl42208-7-28lh | |
| Cl40269-69 | HPI-900/4.937 |
| Dc7969c5c | |
| D3al80 | STIEBER COVER (FOR AL80) |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Forac30158 | |
| F7gfr60 | |
| F5al25 | |
| Riz45 | RIZ45 STIEBER RIZ45 |
| Cl41290-32grlh | |
| F4al12 | |
| Cl42155-132-13 | |
| Csk40-Pp | |
| Cl40933-69 | FSO-900/4.937 |
| Cl7902 | LLH-3500/5000 OSHA COVER KIT |
| D2al100 | STIEBER COVER (FOR AL100) |
| Csk25-Pp | |
| Cl42189-2gr | HPI-400/.750 |
| Al150 | |
| Cl40851-72 | FS-750/2.937 |
| G2riz130 | STIEBER COVER (FOR RIZ130) |
| Cl40853-1 | FS-900/4.500 |
| Cl4605-196do | |
| Csk-35-M-C5 | |
| Cl42156-371-2 | |
| F3gfr60 | STIEBER COVER (FOR GFR60) |
| Forriz100 | COVER |
| Cl41602-264 | LLH-800/4.437 (CSTD) |
| Cl7891 | |
| Al40 | |
| F4gfr50 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl41290-11grlh | |
| F4gfr20 | |
| Cl42154-2 | FSO-500/1.250 |
| Ac33594 | |
| G7riz45 | |
| Hpi7002000 | CLUTCH |
| Csk20-P | |
| Forgfr80 | CLUTCH |
| Forgfr70 | CLUTCH |
| Ta400 | |
| Csk17-P | |
| Fordc8729a | |
| Cl42153-2 | FSO-400/.750 |
| Cl42159-2-71 | |
| F8rsci35 | |
| Cl42156-84gr | FSO-700/2.437 CATALOG STD GR |
| D2al55 | |
| F8rsci40 | |
| St-350-M10 | |
| Cl42189-1 | HPI-400/.625 |
| Foral100 | CLUTCH |
| Ask40 | |
| Foral55 | CLUTCH |
| Forcl7895 | |
| Cl42155-132-1 | |
| D2al40 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| G2riz100 | STIEBER COVER (FOR RIZ100) |
| Cl42208-1 | |
| Forriz30 | CLUTCH |
| Ac30160-6 | A-8 STUB SHAFT ADAPTER |
| Forgfr30 | CLUTCH |
| F2gfr12 | |
| Forrsbw40 | |
| Cl41228-2rh | FSR-16/1.937RH |
| F2gfr30 | |
| Cl40852-1 | FS-800/3.500 |
| F5al40 | |
| Cl41227-11lh | FSR-14/1.625LH |
| Cl42209-89-36lh | |
| Cl41603-160 | LLH-900/4.937 |
| F3gfr30 | |
| G7riz30 | |
| Cl42153-19 | FSO-400/.875 |
| Cl40851-66-12 | |
| Cl42191-6gr | HPI-600/1.250GR |
| F4gfr45 | |
| Fs50-10a | |
| Cl40267-72 | HPI-750/2.937 |
| Forac33596 | |
| Al15 | |
| Csk30-2rs | |
| Riz70 | RIZ70 STIEBER RIZ70 |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl42155-180gr | |
| F2gfr150 | STIEBER COVER (FOR GFR150) |
| Cl42190-2 | CLUTCH OVERRUNNING HPI-500/1.250 |
| Cl4605-8do | |
| F2gfr90 | STIEBER COVER (FOR GFR90) |
| Cl44006-2677 | |
| Riz30 | RIZ30 STIEBER RIZ30 |
| Cl42209-82-32 | FSO-700L/2.750 SPCL GREASE |
| F7gfr12 | |
| G7riz50 | |
| Cl40853-59 | FS-900/4.750 |
| Cl42156-400gr | |
| Cl42208-132-22do | |
| Forcl32046 | |
| Csk35-Pp | |
| Cl42155-1-74lh | |
| Forac33594 | |
| Forrsbw25 | |
| Cl41326-38rh | |
| Fsr8/1.000-Lh | |
| Cl4010-22grrh | FS-300/1.000 |
| F5al50 | |
| Cl42206-2 | |
| F5al30 | |
| Cl42155-4 | |
| Cl42156-120-3lh | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl4008-1rh | FS-100/.625RH |
| Forrsbw60 | |
| Fs-05/.625lh | |
| Cl4009-3grrh | FS-200/1.250 STD |
| Cl41172-J1 | FSO-600 |
| Cl42155-6 | FSO-600/1.250 |
| Foras50 | |
| Cl41226-3rh | FSR-12/1.375RH |
| Cl40931-68-31 | |
| D3al12 | |
| G1riz130 | STIEBER COVER (FOR RIZ130) |
| Cl42209-225-2do | FSO-700L/2.125 (SPCL GR) |
| Forask40 | CLUTCH |
| Rsbw70 | |
| Rw20100 | |
| Cl43188-3 | |
| Cl42190-8gr | HPI-500/1.125GR |
| Forgfr25 | |
| F5al90 | STIEBER COVER (FOR AL90) |
| Cl4605-11a | |
| Forasnu25 | |
| Cl4605-206do | |
| F4al35 | |
| Cl7977-5 | |
| Cl4558-2lh | |
| Forta500 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Foral45 | CLUTCH |
| Cl42155-132-28 | |
| G2riz50 | |
| Cl41290-1lh | |
| Cl4009-1grlh | FS-200/1.000GRLH |
| Cl40853-70 | FS-900/5.250 |
| G7riz35 | |
| Cl42155-206gr | |
| G7riz90 | STIEBER COVER (FOR RIZ90) |
| Cl42155-303 | |
| Cl42155-274-1 | FSO-600/50MM SPCL |
| Csk17-Pp | |
| Cl42154-2-42 | CL42154-2-42 FSO 500 1.250 .250X.13 |
| Cl4009-2grlh | FS-200/1.125GRLH |
| Gfr40 | GFR40 STIEBER GFR40 |
| Forcsk17 | |
| Cl42190-156 | |
| Fsr5625grrh | |
| Cl40932-128 | FSO-800/3.250 |
| Cl4605-7ado | |
| Cl4605-6do | |
| Cl42156-371 | |
| Forcsk15 | |
| D3al20 | |
| Cl40931-68 | FSO-750/3.437 CSTD |
| F2gfr100 | STIEBER CLUTCH (FOR GFR100) |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Gfr60 | GFR60 STIEBER GFR60 |
| Cl30700-8-2 | HSB-800 RESERVOIR KIT |
| F4al60 | |
| Csk30-P | |
| G4riz100 | STIEBER COVER (FOR RIZ100) |
| G3riz40 | |
| Cl40933-59 | FSO-900/4.750 |
| F4al50 | |
| Cl42189-19gr | HPI-400/.875 |
| Csk17-2rs | |
| Cl42189-66 | |
| Cl41290-1grrh | |
| Cl4605-7a-1do | |
| Rsci-35 | |
| Foras20 | |
| Cl42155-8gr | |
| Cl40931-67-26do | FSO-750/3.250 BEACON #325 |
| F4gfr150 | STIEBER COVER (FOR GFR150) |
| Dc4445c10c | |
| Cl43205-2 | |
| Rsbw80 | RSBW80 STIEBER CLUTCH |
| Forgfr60 | CLUTCH |
| Riz80 | STIEBER RIZ80 |
| Fsr-5/.625-Rh | |
| Cl42192-89gr | HPI-700/2.500 STD GREASE |
| Cl40931-9 | FSO-750/2.437 |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Gfr90 | GFR90 STIEBER GFR90 |
| Cl41326-10rh | |
| Cl41226-3lh | FSR-12/1.375LH |
| F2al20 | |
| Cl41228-2lh | FSR-16/1.937LH |
| Cl41325-13grlh | |
| Cl42207-3 | |
| Rsbw35 | |
| Forask50 | CLUTCH |
| G4riz60 | |
| F5al150 | STIEBER COVER (FOR AL150) |
| F4gfr40 | |
| Cl4605-212do | RSCI-70/60 MAGNA KIT |
| Cl41325-1grlh | |
| F2gfr60 | |
| Cl40853-69 | FS-900/4.937 |
| Cl42156-369 | |
| Cl42209-83 | |
| Forcsk40 | |
| Fordc6334b | |
| Cl42156-225gr | |
| Asnu8 | |
| Foral80 | CLUTCH |
| Fw-403-14-1 | |
| As60 | |
| Cl42208-132-33 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl43550-1gr | |
| Ac33596 | |
| Cl42156-82-54rh | |
| G4riz90 | STIEBER COVER (FOR RIZ90) |
| Cl41225-56rh | |
| Al50 | |
| Cl4605-197do | |
| Cl42154-3gr | FSO-500/1.000GR |
| Cl42190-156gr | |
| Cl40267-71 | HPI-750/2.750 |
| G4riz45 | |
| F5al80 | STIEBER COVER (FOR AL80) |
| G2riz60 | |
| Cl42155-180-1 | |
| Cl42156-347 | |
| Fsr-10/1.250-Rh | |
| Cl40851-9 | FS-750/2.437 |
| Cl4558-1lh | |
| Cl42208-257-1 | |
| Cl42154-156gr | |
| Cl42156-5gr | FSO-700/2.000 CATALOG STD GR |
| Ta800 | |
| Cl41226-1lh | FSR-12/1.500LH |
| Cl41226-3grlh | FSR-12/1.375GRLH |
| Cl41346-1grrh | |
| Cl41325-13grrh | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Dc12388c11c | |
| Al55 | |
| G7riz130 | STIEBER COVER (FOR RIZ130) |
| Cl7894 | |
| Cl42191-6 | HPI-600/1.250 |
| G1riz100 | STIEBER COVER (FOR RIZ100) |
| Cl4605-209do | |
| F2al15 | |
| Cl41225-2rh | |
| Cl4605-5do | |
| Forac33598 | |
| Cl42209-82 | |
| F7gfr100 | STIEBER COVER (FOR GFR100) |
| Cl4605-210do | RSCI-90/75 (H7) MAGNA KIT |
| Forcl7907 | ARM |
| Cl40268-13 | HPI-800/3.000 |
| Cl4605-201do | |
| F1gfr45 | |
| Ta750 | |
| Dc3809a | |
| Cl4647-14 | CLUTCH ASSEMBLY SPEC |
| D2al150 | STIEBER COVER (FOR AL150) |
| Dc41273c | |
| Asnu80 | |
| Rsbw55 | |
| Cl40267-66 | HPI-750/3.000 |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl4605-2do | |
| Cl4009-3grlh | FS-200/1.250 STD |
| Forgfr40 | CLUTCH |
| F2al30 | |
| Gfr50 | GFR50 STIEBER GFR50 |
| Cl4009-2a-Rh | FS-200/1.125RH LESS SEALS |
| Cl41346-20grlh | |
| Csk30-Pp | |
| Cl42190-105gr | HPI-500/1.312 CSTD GR |
| Dc7221b5c | |
| Ac33599 | |
| Cl42190-3 | HPI-500/1.000 |
| Fs-50-2 | |
| Cl42155-176gr | |
| Csk17 | |
| Ac30163-A | A-10 STUB SHAFT ADAPTER |
| D2al30 | |
| F1gfr50 | |
| Asnu12 | |
| F2al40 | |
| Cl40931-66 | FSO-750/3.000 |
| Cl42155-97 | |
| Csk25-P | |
| Forgfr100 | COVER |
| Forriz50 | CLUTCH |
| Cl4009-3lh | FS-200/1.250LH |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Rw20300 | |
| G4riz40 | |
| Cl4605-200do | |
| Cl42192-84 | HPI-700/2.437 CATALOG STD |
| As15 | |
| Forcl7902 | COVER |
| Cl7364-5 | |
| G3riz50 | |
| Cl40852-224 | FS-800MOD |
| Cl41763-54 | |
| Cl4558-2rh | |
| Cl4605-104-1do | |
| Cl40933-5 | FSO-900/4.000 |
| Forfb43177 | ASSEMBLY |
| Foral30 | CLUTCH |
| Fordc2222g | |
| Cl41228-5 Grrh | CLUTCH FSR-16/1.875GRRH |
| Rsci-90 | |
| Csk25 | |
| Forgfr50 | CLUTCH |
| Cl42192-5 | HPI-700/2.000 CATALOG STD |
| Cl41226-1grlh | FSR-12/1.500GRLH |
| Csk15-P | |
| F7gfr55 | |
| G4riz35 | |
| Cl30700-10-1 | HSB-1027 RESERVOIR KIT |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl42153-3gr | FSO-400/.500GR |
| F5al35 | |
| Cl30581-2 | |
| Cl42161-82 | |
| Cl40268-1 | HPI-800/3.500 |
| F8rsci80 | |
| Forcl7901 | COVER |
| Cl40853-68 | FS-900/4.437 |
| Cl42156-1 | FSO-700/1.937 CATALOG STD |
| G3riz100 | STIEBER COVER (FOR RIZ100) |
| Cl4605-179do | |
| Nb1010 | NB1010 RL 72A 1.000 |
| Dc8729a | |
| Cl42189-3 | HPI-400/.500 |
| Foral25 | |
| Cl41326-1lh | |
| Cl40852-128 | FS-800/3.250 |
| Csk15 | |
| G1riz70 | |
| Forriz80 | COVER |
| Cl42189-2 | HPI-400/.750 |
| F2gfr25 | |
| As30 | |
| F4gfr130 | STIEBER COVER (FOR GFR130) |
| Cl40331-3lh | |
| Cl4605-12a | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl40931-72 | FSO-750/2.937 |
| Cl40852-130 | FS-800/3.750 |
| Cl421902j | |
| Cl4008-3lh | FS-100/.500LH |
| Cl30702 | |
| Cl-41826-1 | |
| Ta600 | |
| Cl40932-121 | FSO-800/4.000 |
| Cl41346-1grlh | |
| Asnu40 | |
| Cl40268-121 | HPI-800/4.000 |
| Cl42192-84gr | HPI-700/2.437 STD GREASE |
| Ch-2535-0010 | |
| Cl40268-130 | HPI-800/3.750 |
| Cl42154-8gr | FSO-500/1.125GR |
| G3riz130 | STIEBER COVER (FOR RIZ130) |
| Cl7900 | LLH-2000 OSHA COVER KIT |
| Cl41228-1rh | FSR-16/2.000RH |
| Cl42155-1 | FSO-600 1.750 C STD |
| F7gfr130 | STIEBER COVER (FOR GFR130) |
| Cl42155-132 | FSO-600/2.000 CSTD |
| Cl7899 | LLH-1375 OSHA COVER KIT |
| F4al150 | STIEBER COVER (FOR AL150) |
| Forcsk20 | |
| Forcl7756 | |
| Cl40852-125-12 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| F4al55 | |
| Ask50 | |
| Cl42189-19-22grrh | |
| Forcl7892 | |
| Cl40267-9 | HPI-750/2.437 |
| Cl4605-204do | |
| Cl7895 | |
| Cl42155-2 | FSO-600/1.375 |
| Cl43188-4 | |
| Foral40 | CLUTCH |
| Al70 | |
| Cl4605-215do | RSCI-100/85 MAGNA KIT |
| Cl42154-8m | FSO-500/1.125 NO SEALS |
| Cl42155-257-1 | CL42155-257-1 FSO 600 45 14X3.8 |
| Csk35-P-C5 | |
| G2riz70 | |
| Cl4010-5grlh | FS-300/1.75GRLH |
| Forcsk8 | |
| Cl42160-1 | |
| Cl7901 | LLH-2400 OSHA COVER KIT |
| G2riz45 | |
| Cl40932-125 | FSO-800/3.937 |
| Ac30162-4 | A-9 STUB SHAFT ADAPTER |
| G1riz30 | |
| Fd90-2 | |
| G2riz40 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| F3gfr40 | |
| Cl42156-89gr | FSO-700/2.500 CATALOG STD GR |
| Cl4605-216do | RSCI-90/75 MAGNA KIT |
| F3gfr70 | STIEBER COVER (FOR GFR70) |
| F8rsci90 | |
| Cl42156-83-46 | |
| Cl4008-3grlh | FS-100/.500GRLH |
| Cl42154-105-10lh | |
| Foras12 | |
| Cl4009-11rh | FS-200/1.312RH |
| Cl7892 | |
| Cl41228-1grrh | FSR-16/2.000GRRH |
| Cl42209-408 | |
| Cl40852-129 | FS-800/3.437 |
| Gfr20 | |
| F2gfr50 | |
| As50 | |
| Cl7977 | |
| Ac30156 | |
| Cl40852-121 | FS-800/4.000 |
| Riz100 | STIEBER RIZ100 |
| Forcl7977 | |
| F4gfr60 | |
| Cl7751 | |
| Cl41226-35grlh | |
| Cl42192-82gr | HPI-700/2.750 STD GREASE |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| D3al40 | |
| Foras60 | |
| Forgfr12 | |
| As10 | |
| Ac33597 | |
| Csk25-2rs | |
| F4gfr25 | |
| D3al35 | |
| Cl41227-1lh | FSR-14/1.750LH |
| Riz40 | STIEBER RIZ40 |
| Cl40268-125 | HPI-800/3.937 |
| F7gfr150 | STIEBER COVER (FOR GFR150) |
| F1gfr130 | STIEBER COVER (FOR GFR130) |
| Cl40853-5 | FS-900/4.000 |
| D3al50 | |
| Forrsbw80 | CLUTCH |
| Cl41346-1rh | |
| Cl42156-337 | |
| F3gfr35 | |
| Hpi17001937gl | CLUTCH |
| Asnu25 | |
| Forgfr55 | COVER |
| Cl42155-7-27rh | |
| Forasnu70 | CLUTCH |
| Forasnu50 | CLUTCH |
| Cl42155-3gr | FSO-600/1.625GR |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl42190-5gr | HPI-500/.875GR |
| As6 | |
| Cl41326-1rh | |
| Cl42192-3 | HPI-700/2.250 CATALOG STD |
| Cl41225-2lh | |
| Cl4605-217do | RSCI-80/65 MAGNA KIT |
| Cl42209-3-14do | FSO-700L/2.250 (NON STD) |
| Forcsk30 | |
| Cl40931-230 | |
| F8rsci100 | |
| Dc8334c | |
| Al60 | |
| D3al30 | |
| Cl41225-2grrh | |
| Cl42153-2gr | CLUTCH 3/4IN BORE 300LB-FT TORQUE CAPACITY 2800RPM |
| Rsci-40 | |
| Cl40932-130-14 | |
| Forcl32047 | |
| Rsci150 | |
| Forriz40 | ASSEMBLY |
| Cl40852-130-2 | FS-800 MOD |
| Gfr12 | |
| F7gfr80 | STIEBER COVER (FOR GFR80) |
| Cl42160-1e | |
| Forcl7897 | |
| Cl42156-83gr | FSO-700/2.937 CATALOG STD GR |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| G1riz90 | |
| Csk40 | |
| Cl40269-1 | HPI-900/4.500 |
| F4gfr55 | |
| Cl41346-20grrh | |
| Gfr30 | STIEBER CLUTCH ASSEMBLY |
| Al25 | |
| Forasnu40 | |
| Forcl7625 | ARM |
| Cl7896 | |
| Cl42155-132gr | FSO-600/2.000GR |
| Al90 | |
| F5al12 | |
| Cl40931-71 | FSO-750/2.750 |
| Cl40269-67 | HPI-900/4.250 |
| F7gfr30 | |
| Cl41227-1grrh | CLUTCH FSR-14/1.750GRRH |
| Cl42182-14-2gr | |
| Cl42153-3 | FS0-400/.500 |
| Cl4605-207do | |
| Cl42209-3 | |
| Forrw20400 | ASSEMBLY |
| Cl4605-177-1do | |
| F5al70 | STIEBER COVER (FOR AL70) |
| Cl40931-68-7 | |
| G7riz80 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| D2al80 | |
| Cl4010-22grlh | FS-300/1.000GRLH |
| Cl42216-1do | FSO-700L/3.250 .750X.25 O.B. |
| Cl4990-5do | |
| Cl42209-83-26 | FSO-700L/2.937 STD (NO SPRAGS) |
| Cl42216-26-1do | FSO700L OVER BORE |
| Cl42191-1 | HPI-600/1.750 |
| Cl40851-68 | FS-750/3.437 |
| Forcl7912 | ARM |
| Forrsbw30 | |
| Fordc2776 | |
| Forasnu80 | CLUTCH |
| F1gfr55 | |
| Fsr-8/1.000-Rh | |
| F3gfr130 | STIEBER COVER (FOR GFR130) |
| Rsbw40 | |
| Cl42155-257-1gr | |
| Cl4605-205do | |
| Hpi-500/1.250 | CLUTCH OVERRUNNING HPI-500/1.250 |
| Cl42209-332-2do | FSO-700L/2.500 .625X.32KW SPGR |
| Cl40296-4do | |
| Csk40-P | |
| Cl4009-1grrh | FS-200/1.000GRRH |
| Forrw20100 | |
| Foras15 | |
| Forasnu8 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| As80 | |
| Rsci-60 | |
| F7gfr15 | |
| Fs-04/.500 | |
| Cl42189-1gr | HPI-400/.625GR |
| F1gfr35 | |
| G3riz70 | STIEBER COVER (FOR RIZ70) |
| Cl40268-118 | HPI-800/4.250 |
| Dc7221a10c | |
| Cl4605-195do | |
| D2al90 | STIEBER COVER (FOR AL90) |
| Cl41346-20rh | FSR-6/.875RH |
| F2al100 | STIEBER COVER (FOR AL100) |
| Forasnu17 | |
| Cl42155-132-20lh | |
| F2al35 | |
| G7riz70 | |
| F3gfr12 | |
| Cl42190-105-10lh | |
| Cl42155-19 | |
| Forac33599 | |
| F2gfr70 | |
| Cl4010-5lh | FS-300/1.750LH |
| He-F245-0012 | |
| Forasnu15 | |
| G1riz40 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| F3gfr150 | STIEBER COVER (FOR GFR150) |
| Cl42191-132 | HPI-600/2.000 |
| Ta300 | |
| Cl41601-202 | LLH-750/3.437 STD CH/STK |
| Cl40268-122 | HPI-800/4.437 |
| Cl42155-7 | FSO-600/1.500 |
| F1gfr100 | STIEBER COVER (FOR GFR100) |
| Cl30700-A | |
| Cl42154-2m | FSO-500/1.250 LESS SEALS |
| Cl4009-11grrh | FS-200/1.312 .375X.18 KW |
| Forac33600 | |
| F8rsci20 | |
| Cl4009-1lh | FS-200/1.000LH |
| Cl40933-67 | FSO-900/4.250 |
| D3al150 | STIEBER COVER (FOR AL150) |
| F2al70 | |
| Cl4008-1grrh | FS-100 |
| F2al80 | |
| F4al30 | |
| Cl42155-1-74rh | |
| D2al12 | |
| Cl4009-2grrh | FS-200/1.125GR |
| Cl40331-3rh | |
| Cl4605-2-3do | |
| Cl41290-11grrh | |
| Cl42192-3gr | HPI-700/2.250 STD GREASE |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| F2gfr130 | STIEBER COVER (FOR GFR130) |
| Cl41225-11grlh | |
| Cl42156-5-6rh | |
| Dc49724c | |
| G1riz60 | |
| Cl41326-38grlh | |
| G2riz80 | |
| Cl4605-193do | |
| Cl43188-3gr | |
| Cl4605-198do | |
| Forriz60 | COVER |
| D3al90 | STIEBER COVER (FOR AL90) |
| Cl42154-8-18 | |
| Cl30700-2-2 | |
| F2al60 | |
| Cl4010-22rh | FS-300/1.000RH |
| Cl41225-1rh | |
| Csk15-Pp | |
| Cl41228-8grlh | |
| Cl40932-13 | FSO-800/3.000 |
| Fsr-6/.750grlh | |
| D2al35 | |
| Forcl7361 | |
| Ep4605-138-3 | |
| Cl41225-9rh | |
| Cl42156-315 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl7748 | ARM TORQUE SUB-ASSY |
| Gfr80 | STIEBER CLUTCH ASSEMBLY |
| Gfr15 | |
| Nb1000 | RL-72A/1.000 |
| Cl40852-125 | FS-800/3.937 |
| Forcl7898 | |
| F2al50 | |
| Cl42192-1gr | HPI-700/1.937 STD GREASE |
| Cl42155-316gr | |
| F5al45 | |
| Gfr45 | STIEBER CLUTCH ASSEMBLY |
| F8rsci50 | |
| Forta1027 | ARM |
| D2al50 | |
| Foras55 | |
| Forfb43178 | ASSEMBLY |
| Cl40851-207 | |
| Rsbw50 | |
| Ac30158 | |
| Forasnu12 | |
| Cl42155-281gr | |
| Dc5476b4c | |
| Cl42156-84 | FSO-700/2.437 CATALOG STD |
| Cl42155-1-51 | |
| Cl40851-283 | |
| Cl42155-1e | FSO-600/1.750 LESS SEALS |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Rsbw45 | |
| Forta900 | ARM |
| F4al15 | |
| F5al15 | |
| 6312-2rs-Brg | |
| Cl4010-22lh | FS-300/1.000LH |
| Ta700 | |
| Csk25-P-2rs | |
| Cl41225-1lh | |
| Cl40851-290 | |
| Cl41326-38lh | |
| Cl42154-8a | |
| Foras40 | |
| Foral70 | CLUTCH |
| Fsr-5/.500grlh | |
| Nb1500 | NB1500 RL-115A/1.500 |
| Gfr55 | STIEBER GFR55 |
| Cl41226-1grrh | FSR-12/1.500GRRH |
| F2gfr55 | |
| Cl43152-4gr | |
| Cl41326-10grlh | |
| F5al100 | STIEBER COVER (FOR AL100) |
| Cl4636-3do | |
| Cl4605-213do | RSCI-130/88 MAGNA KIT |
| Cl43550-24gr | |
| Forasnu20 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Hpi7001937gl | SERVO |
| Ac30159-4 | |
| Cl40931-251 | |
| Cl40933-1 | FSO-900/4.500 |
| 80x7/8 | |
| Rsbw25 | |
| Cl41346-20lh | FSR-6/.875LH |
| Cl7912 | TORQUE ARM |
| F4gfr12 | |
| Fordc7221b | |
| Cl40269-70 | HPI-900/5.250 |
| Forcl7894 | |
| Cl40933-70 | FSO-900/5.250 |
| Cl41228-2grlh | FSR-16/1.9375GRLH |
| Foras80 | CLUTCH |
| Cl43152-3gr | |
| Csk30-P-2rs | |
| Ac33598 | |
| Forcl7758 | ARM |
| Cl41228-5grlh | FSR-16/1.875 STD STK |
| Cl42208-1-45 | |
| Cl42153-1 | CLUTCH OVERRUNNING CLUTCHES |
| Cl42154-8 | FSO-500/1.125 STD |
| Dc5476c4c | |
| Cl40931-67 | FSO-750/3.250 |
| Cl41225-9grrh | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl40931-292 | |
| Cl42159-2 | |
| Cl42156-115gr | |
| G4riz70 | |
| Cl41228-5 | |
| Forcl7751 | |
| Cl4010-5rh | FS-300/1.750RH |
| Cl42154-5gr | FSO-500/.875GR |
| Cl42156-82-54lh | |
| Cl40269-5 | HPI-900/4.000 |
| Cl7977-4 | |
| Cl42155-3 | FSO-600/1.625 |
| Cl41225-9grlh | |
| F5al55 | |
| 6312-2rs-Brgcl4010-5rh | FS-300/1.750RH |
| Forcsk35 | |
| Cl41326-38-1lh | |
| Cl42153-19gr | FSO-400/.875GR |
| Fs-04lh | |
| Asnu70 | |
| Gfr25 | |
| G1riz35 | |
| Forgfr35 | CLUTCH |
| G3riz80 | STIEBER COVER (FOR RIZ80) |
| Dc5476a | |
| Forcsk12 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl41225-56grrh | |
| Cl32047 | |
| Cl42156-120-3rh | |
| F2al45 | |
| Cl4605-10ado | |
| Cl41603-163 | LLH-900/5.437 |
| Cl41225-9lh | |
| Cl42154-2-74rh | |
| Cl7977-2 | |
| Gfr130 | GFR130 STIEBER GFR130 |
| Cl42209-89-36rh | |
| F3gfr25 | |
| F4gfr100 | STIEBER COVER (FOR GFR100) |
| Cl42192-83 | HPI-700/2.937 CATALOG STD |
| G3riz60 | STIEBER COVER (FOR RIZ60) |
| G1riz45 | |
| Cl42191-1gr | HPI-600/1.750GR |
| Fordc4445a | |
| F4al45 | |
| Csk15-2rs | |
| Foras6 | |
| Forask60 | CLUTCH |
| Foras8 | |
| Cl41227-11grrh | FSR-14/1.625GRRH |
| Cl4136461grlh | CLUTCH |
| Cl40932-122 | FSO-800/4.437 |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| As45 | |
| Cl41226-1rh | FSR-12/1.500RH |
| Csk35-2rs | |
| Fw504-28 | |
| Fordc5776a | |
| G3riz45 | |
| F8rsci30 | |
| Fso-600 | CLUTCH FORMSPRAG CL42155-176GR 45MM |
| Cl41326-1grrh | |
| F2gfr20 | |
| Cl40267-67 | HPI-750/3.250 |
| Cl4009-2rh | FS-200/1.125RH |
| G304-0012 | |
| Forcl7893 | |
| Cl40853-60 | FS-900/5.000 |
| Fornb20076 | CLUTCH |
| Cl7803 | LLH-3500 TORQUE ARM |
| Cl42192-89 | HPI-700/2.500 CATALOG STD |
| Cl40933-60 | FSO-900/5.000 |
| Cl40932-130 | FSO-800/3.750 |
| Cl4990-3do | |
| Cl41228-5rh | FSR-16/1.875RH |
| F2al150 | STIEBER COVER (FOR AL150) |
| Forta600 | |
| Cl40268-129 | HPI-800/3.437 |
| Cl42154-105gr | FSO-500/1.312GR |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl40851-66 | FS-750/3.000 |
| Cl4009-11lh | FS-200/1.312LH |
| Fornb1010 | ASSEMBLY |
| F4gfr30 | |
| Ep4605-99 | |
| Ep4605-137 | |
| F7gfr70 | |
| F3gfr80 | STIEBER COVER (FOR GFR80) |
| F7gfr20 | |
| Cl40932-121-18 | |
| Fsr-8/1.000 | |
| F1gfr70 | |
| Ep4605-97 | |
| Cl40851-10 | FS-750/2.500 |
| F2gfr40 | |
| G3riz30 | |
| Forasnu30 | |
| Fornb1500 | CLUTCH |
| Ac33600 | |
| Forrsbw35 | |
| Cl42191-257-1gr | |
| Cl4605-177do | |
| Cl41228-5lh | FSR-16/1.875LH |
| F4gfr35 | |
| Cl41602-261 | LLH-800/3.937 |
| Cl42189-3gr | HPI-400/.500GR |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Csk20 | |
| Cl42155-1-69 | |
| G4riz80 | STIEBER COVER (FOR RIZ80) |
| Forrsbw45 | |
| Ac30157 | |
| Cl42190-105 | HPI-500/1.312 |
| Foral90 | CLUTCH |
| F2al12 | |
| F2al55 | |
| F1gfr25 | |
| F8rsci150 | STIEBER COVER (FOR RSCI-150) |
| As8 | |
| Cl7893 | |
| Cl40932-129 | FSO-800/3.437 |
| As55 | |
| Forriz35 | COVER |
| Cl42156-347gr | |
| F8rsci60 | |
| F3gfr15 | |
| Al30 | |
| Forta400 | |
| Csk30 | |
| Foral20 | |
| Fsr5625 | |
| Cl4009-2a-Lh | FS-200/1.125LH LESS SEALS |
| Cl4571-Lh | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Forrsbw55 | |
| Cl4009-3rh | FS-200/1.250RH |
| Cl40931-81 | |
| Al20 | |
| G2riz90 | |
| Cl42182-12 | FSO-600/50MM O.B. 14MMX3.8MM |
| Forgfr130 | CLUTCH |
| Cl42156-3 | CLUTCH FSO-700/2.250 STD CH/STK |
| Ep4605-135 | |
| Cl7361 | |
| Cl42153-1gr | FSO-400/.625GR |
| Cl42160-132 | FSO-600/2.00 C.T. |
| Foral150 | CLUTCH |
| Forasnu45 | |
| Cl7897 | |
| Riz50 | RIZ50 STIEBER RIZ50 |
| Cl40932-1 | FSO-800/3.500 |
| Cl43152-2 | |
| F4gfr80 | STIEBER COVER (FOR GFR80) |
| Foras25 | |
| 431-0180 | |
| Asnu30 | |
| F4al25 | |
| F5al60 | STIEBER COVER (FOR AL60) |
| Rsbw60 | |
| Cl7625 | TORQUE ARM |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl40852-13 | FS-800/3.000 |
| Forcl7899 | |
| Cl30700-1-1 | |
| Forrsbw50 | |
| Foras30 | |
| Ta900 | |
| Forac33597 | |
| Ep4605-141-1 | |
| Forasnu60 | CLUTCH |
| Forcl7900 | COVER |
| Cl4605-203do | |
| Forac33601 | COVER |
| Cl40852-382-1 | |
| Dc4972 | |
| Csk8 | |
| F1gfr60 | |
| Cl42270-279 | LLH-700/2.937 .63 X .13 CSTD |
| Forgfr45 | CLUTCH |
| Ta1027 | |
| Cl41326-1grlh | |
| Cl42189-19-22grlh | |
| Csk12 | |
| Forriz70 | CLUTCH |
| Cl43188-2gr | |
| Gfr100 | STIEBER GFR100 |
| Cl4605-192do | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl7907 | TORQUE ARM/LLH-1300 |
| Forac30156 | |
| F3gfr45 | |
| G2riz35 | |
| Cl30700-3-2 | |
| G3riz90 | STIEBER COVER (FOR RIZ90) |
| Cl41290-11rh | |
| Asnu15 | |
| F2al25 | |
| D3al60 | |
| D3al15 | |
| F1gfr80 | |
| Cl41228-1lh | FSR-16/2.000LH |
| Forgfr150 | CLUTCH |
| Cl42153-69 | |
| Cl43550-1 | |
| Rsci-50 | |
| Cl4010-8lh | FS-300/2.000LH |
| Cl43188-3-21 | |
| D3al100 | STIEBER COVER (FOR AL100) |
| G2riz30 | |
| Cl4009-1rh | FS-200/1.000RH |
| Cl42207-105-10do | |
| Forriz130 | COVER |
| Cl41290-1-Rh | |
| F7gfr50 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Al100 | |
| Fsr-5-.500lh | |
| F1gfr20 | |
| Cl40851-189 | |
| Ac33601 | FSO-1027 OSHA COVER KIT |
| G7riz100 | STIEBER COVER (FOR RIZ100) |
| Forgfr90 | CLUTCH |
| Forta700 | |
| Cl4605-208do | |
| Cl30700-9-1 | HSB-900 RESERVOIR KIT |
| Cl40931-280 | |
| Cl42154-9gr | |
| Cl4008-3grrh | FS-100/.500GRRH |
| Cl42192-1 | HPI-700/1.937 CATALOG STD |
| Cl40852-122 | FS-800/4.437 |
| Fsr-16/2.000grlh | FSR-16/2.000GRLH |
| Cl32046 | |
| Cl42156-5-6lh | |
| Forac30157 | |
| Cl40268-128 | HPI-800/3.250 |
| Ta500 | |
| Cl42156-3-1 | CLUTCH FSO-700/2.250 2-1/4IN BORE |
| D2al60 | |
| F4al70 | |
| Al12 | |
| Forcl7803 | ARM |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl4605-211do | RSCI-130/100 MAGNA KIT |
| As25 | |
| Cl43152-4 | |
| Forrw20200 | ASSEMBLY |
| Foras10 | |
| Asnu60 | |
| F1gfr12 | |
| Foral35 | CLUTCH |
| Csk8-Rs | |
| Rsci-30 | |
| Cl40933-62 | FSO-900/5.437 |
| F8rsci130 | STIEBER COVER (FOR RSCI-130) |
| F4gfr70 | |
| D3al55 | |
| Cl40093168 | |
| Riz35 | STIEBER RIZ35 |
| G3riz35 | |
| Cl42156-82 | FSO-700/2.750 (STD CH/STK) |
| Cl42192-5gr | HPI-700/2.000 STD GREASE |
| F3gfr50 | |
| G7riz60 | |
| Cl4605-9a | |
| Forta750 | |
| Cl42156-380 | |
| Cl4008-1lh | FS-100/.625LH |
| Csk17-2rs-C5 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl43188-4gr | |
| Cl40931-10 | FSO-750/2.500 |
| Foral12 | |
| Cl42208-327 | |
| Dc5776a | |
| F8rsci70 | |
| Cl41326-10grrh | |
| Cl4605-194do | |
| Forriz45 | CLUTCH |
| Cl42156-370 | |
| Riz60 | STIEBER RIZ60 |
| F4al100 | STIEBER COVER (FOR AL100) |
| G4riz30 | |
| Cl43152-3 | |
| Dc4445a | |
| Cl42191-3 | HPI-600/1.625 |
| F3gfr90 | STIEBER COVER (FOR GFR90) |
| Cl7977-1 | |
| Cl40933-68 | FSO-900/4.437 STD CH/STK |
| Cl40269-68 | HPI-900/4.437 |
| D2al20 | |
| Cl43550-24 | |
| Cl41326-38grrh | |
| Rsci-20 | |
| Forgfr20 | |
| Cl42154-156 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl42209-84 | |
| Cl40931-206-2 | |
| Cl42209-89-13 | |
| Cl4558-1rh | |
| Ac33595 | |
| Cl42154-5 | FSO-500/.875 |
| Cl41763-176 | |
| D2al25 | |
| Cl40932-170 | |
| Fso-400x.750 | |
| Cl42156-83 | CLUTCH CL42156-83 FSO 700 2.937 .625X.13 |
| Cl42156-82-49 | |
| Dc31753c | |
| Cl42209-82-48do | FSO-700L/2.750 (SPCL GR) |
| D3al25 | |
| Forriz90 | COVER |
| Cl4008-1grlh | FS-100/.625 .188X.09KW |
| Fso-600/1-3/4 | |
| Cl43205-3 | |
| F2al120 | STIEBER COVER (FOR AL120) |
| Cl42192-281gr | |
| Rsci-80 | |
| F1gfr40 | |
| Cl42192-82 | HPI-700/2.750 CATALOG STD |
| Cl42155-1gr | CLUTCH FSO-600/1.750GR |
| Dc72215c | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Cl40932-118 | FSO-800/4.250 |
| Cl40932-122-9 | |
| Cl42156-219 | |
| F1gfr150 | STIEBER COVER (FOR GFR150) |
| G4riz130 | STIEBER COVER (FOR RIZ130) |
| Csk20-2rs | |
| Cl40851-67 | FS-750/3.250 |
| Cl40932-308-2 | FSO-800L/3.750 AEROSHELL #22 |
| Cl42208-316 | |
| Foral50 | CLUTCH |
| Cl-41825-2 | |
| Forcl7896 | |
| Cl41225-1grlh | |
| Forrsbw70 | |
| Ep4605-55-1 | |
| Cl4605-199do | |
| Cl41227-1rh | FSR-14/1.750RH |
| F4al120 | STIEBER COVER (FOR AL120) |
| Rsbw90 | RSBW90 STIEBER CLUTCH |
| Dc-5776a-N | |
| Cl42191-3gr | HPI-600/1.625GR |
| Csk30rsr | |
| Cl42190-5 | HPI-500/.875 |
| D3al70 | |
| G1riz50 | |
| Cl42155-315gr | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Forta800 | |
| Cl41225-1grrh | |
| Cl4008-3rh | FS-100/.500RH |
| D2al70 | |
| G1riz80 | |
| Nb500 | NB500RL-47A .500 2.13 |
| Cl42155-2gr | FSO-600/1.375GR |
| Cl41225-56lh | |
| Cl41227-11grlh | FSR-14/1.625GRLH |
| Cl30700-7-1 | HSB-750 RESERVOIR KIT |
| Cl43152-2gr | |
| Forcl7891 | |
| Cl42155-7gr | FSO-600/1.500GR |
| Cl42156-3gr | FSO-700/2.250 CATALOG STD GR |
| Cl4605-1do | |
| Cl42154-144 | |
| Csk20-Pp | |
| Fsr-10/1.125lh | |
| Foral60 | CLUTCH |
| D2al45 | |
| Csk12-2rs | |
| Cl40851-66-9 | |
| Cl41228-1grlh | CLUTCH MECHANICAL 950RPM 1800LB-FT |
| Cl42156-5 | FSO-700/2.000 CATALOG STD |
| Cl42208-132-22 | FSO-600L/2.000 SPCL GREASE |
| F8rsci45 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| F2gfr15 | |
| Fb43177 | FAN BACKSTOP ASSEMBLY |
| F7gfr35 | |
| Cl7758 | TORQUE ARM |
| Al35 | |
| F2gfr45 | |
| Cl40851-81 | |
| Cl42161-83 | |
| Cl4605-202do | |
| Rsbw30 | |
| Ask60 | |
| F4al40 | |
| Cl42156-82a | |
| Cl7749 | |
| Foras45 | |
| F1gfr90 | STIEBER COVER (FOR GFR90) |
| Cl42191-2gr | HPI-600/1.375GR |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*