Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Hyco

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Hyco Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Hyco Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
HYCO PUMP 171395	
0149023	
1303023	
1363752	
352561	
385475	
ML348 DA37-SA	
ML-348-D37-SA	
ML-348-D37-SA OEM for Trumpf	
PB-07	
RPT752/PUMP:RE	
ML-348-D37-SA HYCO Type: P207/1	or replacment for this pupmp oem
976-MO	Motor 230V/50Hz, 0,37KW
048-BA	engine clutch
119-KA	Buffer 25x25 2x internal thread
P-173-2	diaphragm rubbers/ repair kit
V/PUMP PV75	MOD. T85 4P 50/60HZ vacuum pump
Ml-348-D37-Sa P-173/1	
Ml48.23-Aw26	

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Vbs0/Se/Fcb/S5/100/E	
P-173-3	
Repair Kit For Pump Ml-348-D37-Sa	
Ml-348-D37-Sa Oem	
Membrane For Ml-348-D37-Sa Oem For Trumpf	
7aa71m-4 B34 Oem For Trumpf	
P-173/3 Obsolete,Replaced By P207/1 Ul	
0941996	
Ml-348-D37-Sa Oem For Trumpf	
P-173/1 Oem For Trumpf	
Ml-348-D37-Sa P-173/2 Oem For Trumpf	
P-195 53612	
70lt-230v-0,37kw	
Model: Jr-33	
P207/1 Ul	
7aa71m-4 B34	
97073-220-Ex-0352561	
Repair Kit For Ml-348-D37-Sa,Typ: 207/1	
Ml348-D37sa P173/3	
Ml48.23-Aw14	
Ml 130.48	
P-173/2	
Diaphragm For Ml-348-D37-Sa	
Ml-75.45-Pr-H5-0	
Ml-348d37-Sa Type P-173/1 - Oem For Trumf	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Lab-348	
Ml-348-D37-Sa - Oem For Trumf	
Ml-75.45-Pr-H5-0 (Without Motor)	
0352561	
Ml48.22-Aw26	
Repair Kit For Ml-348-D37-Sa, Typ.: P-173 / 3 Oem For Trumpf	
Ml-348-D37-Sa Type: P-173 /3 Oem	
40lt-230v-0,37kw	
Ml-34-D37-Sa-P-207/1	
Membrane For Nr.1501144 Oem For Trumpf	
Ml48.22-Aw14	
2237816	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.