

Johnson

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Johnson Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Johnson Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
TGL 095-02V- BSP	906.0141-00 Debi: 120 Lt/min 8 bar
11403	SPX Johnson Pump 09-1028BT-1 impeller, MC97, SPL, service kit
P990002341	Mechanical Seal
Hc683lg-011	
Hc683lg-011 / Low Voltage Dc Motor, 12v, High Power Pmdc Motor	
Kit Cs65-200x1g1s0p1	
Pt30103000	
1999-1061386en	
1 607 022 537 Hc683lg 1060582 3p5221 Motor, Rechargeable Drill, 18v Battery	
415-0038-012	
065.025 Obsolete, No Replacement Counter Seat	
T80008025	
141-3901-810	
1026b Obsolete Replaced By 09-1026b-1 Impeller	
1 607 022 537 Hc683lg 1060582 3p5221	
09-1026b-1 Impeller Für F4b	

Ürün	Açıklama
Vg82c1s1n(Ex Bd-2412-5200)	
Kod: 4100-112	
G2018006	
82644 3k3948	
1 ¼ Inch Bleed Cane	
Pa10303627m	
1 Å188; Inch Bleed Cane	
Art. -Nr.09-836s-7	
09-1027b-1 Impeller Für F5b (610g0506)	
Ep-8000-4	
1135722x0 1020370 3l4855	
09-1028bt-1 Impeller Für F7b	
A-4000-604	
2806gsn	
A-4000-605	
T53128001	
Pa-2030-3227+m(Expa-1030-3227)	
1 607 022 537 Hc683lg 1060582 301323 / Replaced By Hc683lg-011 Motor	
E5ehs-12-H	
4200wrbn	
09-802b Impeller Für F9b	
900a616	
A-4000-633	
Part No: 508324	
415-0038-036	

Ürün	Açıklama
Va-7452-90011	
075.012 Obsolete, No Replacement Spring	
09-1028b	
09-836s-7 Impeller	
S741001, 4 Directions	
Fip-40 Sh-Din24m01f/90l4 1400/1.5kw Ma 3510	
09-1029b Impeller	
1 607 022 537 Hc 683lg 10605823m4351 Motor	
3300cjidm	
A390m600	
E-P-8000-4 4-20ma -21-105kpa	
134838	
F61sb-9100	
09-1028b Impeller	
Pa-2130-3227+m(Expa10303227m)	
Model 818 Fip40b Tapflo	
Hc683lp-023	
Cm30p7-1 24v	
A-4110-604	
Pn16dn50	
Bd4912-5200	
E75dplsr E-Tec 75hp	
Pc30103000	
09-836s	
Hc683lp-022	

Ürün	Açıklama
Hc685lg-020	
2804qsn	
Johnson-Impeller-F3;R-F5b-610g0506-09-1027b-1-Istanbul-Türkiye	
M9109-Ggc-5	
3500 Cjid	
2200sb	
2800snhqailg	
Hc683lg-011 Customized, Alternative Hc83lg-011	
T52108101	
Hc683lg ,6v 12188 1060097 3l3254eo	
2686	
9942031/0001	
9910013/0005	
2750snahq	
1027b Obsolete Replaced By 09-1027b-1 Impeller	
09-1028b-9	
2581	
3300 Cjdm	
Motor Reducer With Pump Sk 112mh/4 Tf	
Te6311-P1	
09-835s-4	
806030	
F5b-8 (10-24571-01)	
562a829	

Ürün	Açıklama
E4ehs-1	
Cs65-200x1g1s0p1	
63757 3m2253 Canã39;T Offer, Hc683lg-011!!!	
201037	
Hc683lg-021	
F4t7-Gpul - Mikro Spd	
09-1028b-9 Impeller	
065.024 Obsolete, No Replacement Sealing	
2803snhd	
F4b - 903	
Vg82c151n(Exbd24125200)	
09-806b-1 Impeller Für F35 (610g0092)	
Hc658g-120	