**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

# Mts Sensors / Temposonics

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Mts Sensors / Temposonics** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Mts Sensors / Temposonics Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Mts-A-370423-0700-530032-0 | |
| Rh-M0150-M-P03-1-S1g100 | |
| Rh M 0800 M D70 1s2b | |
| Mts-A-370423-1000-53 | |
| Eps0250md601v0 Replaced By Ep00250md341v01 | |
| Rhm0350md601a01 | |
| 252183 | |
| Rhm1000md53ap102 | |
| 254206 | |
| 253 673 | |
| Rhm0100mp021s2g1100 | |
| Ghm1200md601a0 | |
| Ep00150md341v01 | |
| 403508 | |
| Rps0025md601v01 | |
| Rhi90n-0hak1r61n-01024 | |
| Btl5-T110-M0175-A-S103 | |
| Gpm0350mr031a0 | |
| Rhs1105md601ao1 | |

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| 401133 | |
| Rhm1200md701s1g2100 | |
| Gbf0760md601a0 | |
| Rhm0800md701s2b1100 | |
| Rhm0370mp031s1g3100 | |
| Hm0370mp031s1g3100 | |
| Model C45.605 | |
| 253243-1 | |
| Mts-A-370423-0700-5300032-0 | |
| Gt2m0650mh101a0 | |
| Ep00250md341v01 | |
| Rps0350md531p102 | |
| Rhm0600mh021a01 | |
| Rps3800md531p102 | |
| Rps0250md621c304211 | |
| Erm1250md341v03 | |
| Btl5-T110-M2900-A-S103 | |
| Rhm0730mp031s1g3100 | |
| St C0 9131d06 Pg9 | |
| 8740-5025-V601 | |
| Gha0250mrr82r01 | |
| 253140-15m530029 | |
| Stc09131h06 | |
| Rhm0550md53ap102 | |
| M16 Stco9131-6 Mts 4 | |
| Rhm0840md601a01 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Erm0450md341a01 | |
| Rpv0300md601a11 | |
| Rhm0700md701s1g2101 | |
| Rps0400md701s1g3100 | |
| Od33 | |
| Seri No:J-12 Model No: 0603-0000 | |
| Btl7-P511-M0225-A-Sa330-Ka10 | |
| Btl5-F110-M0275-A-S115 | |
| Eps0150md601v0 Replaced By Ep00150md341v01 | |
| Stc09131d06pg9 (370423) | |
| Btl0m7u | |
| 9131d06p-2.0mk34-310 6-6p | |
| Ghm0800md601a0 | |
| Rps1900mp021s2b1100 | |
| Stc09131h06pg9 | |
| Rhs 1105 M D601a01 | |
| Rpk0250md701s2g1100 | |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*