

Nussbaum

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Nussbaum Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Nussbaum Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
986214	
986215	
901103031	
432H02062	
986216	
225SL02010	
232SL02024	
225SL22001	
435H25017	
9ZFZ-134I-ZN	
432H04005	
432H02050	
154275	
230HLNT01560	
230SLNT02801	
230SLNT41150	
HL 2.30 NT - 982361	
Model: Tc200	
Model: Tc200 Tire Removal Machine	

Ürün	Açıklama
Ttc 600	
Mi02-01.103031	
2sl02019/Mon Main Bearing Nut	
We160002a	
Lift Mounting And Installation	
Arm Apparatus For Model: Tc200	
Uni040.12451491d, Uni Lift 4000 Nt Quattro Quicktest	
2sl02019/Mon	
A0kn001n -Ace 20	
Top Lift 2.35 Tsk Bmw, Art N: 81 21 2157 282 Tsk23508100 Bmw Art	
Anchor Bolts For Installation Of Hoist (For 2.30 SI E)	
970699 Belt For 230 Sle	
Top Lift 2.35 Tsk Dg	
Smart Lift 2,30 SI E (SI230.6000100d)	
SI230.6000100d , 2.30 SI E	
700 6187	
138502 V1d-F25-D-Rg9 - Obsolete, By 99477	
Anchor Bolts For Smart Lift 2.30 SI E	
Top Lift 2.35 Ts Xy	
99477	
A0kn0110n - Mb 1234yf Ac Service Station 1234yf Quot;Nussbaumquot;	
A0kn0110n - Mb 1234yf Ac Service Station 1234yf ""	
762880 Nph-8-C-00236 For Nb Emma 460	

Ürün	Açıklama
Oxygen Sensor	
Anchor Bolts For Mounting Of Uni Lift 4000 Nt	
Hebebuehne Power Lift HI 230 Nt Mb	
Jkl02001000-11	
762880 Nph-8-C-00236 For Nb Emma 460	
Top Lift 2.35 Tsk Bmw, Art N: 81 21 2157 282	
Top Lift 2.35 Tsk	
970699	
2.30 SI	
Uni035.02451352 I035.02451352	
Wa 920	
Smart Lift 2,30 SI E (SI230.6000100d) Lift	
Mounting Of Uni Lift 4000 Nt Quattro Quicktest	
17011.08	
2.30 Sle 3000 Kg	
Jlb035.000101 Od-5001 / Jlb035.000101 Od-7016	
138502, V1d-F25-D-Rg9 - Obsolete, Replaced By 99477	