

Oemer

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Oemer Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Oemer Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
QL 100L CD	
07 C 303	
090000200842	
090000400198	
12.5x32x40 E49X T.160/180 E49X	
54-QCAVM 90L	
550900150	
63/B-2	
71P	
96L0579	
a275(QL 100X)	
AXS35-2/220	
carbon brushes for QCCAS 160 L/4	
carbon brushes for QCCAS 160 N/L	
carbon brushes for QCCAS 160/SB/4	
G3539795.O10	
HOL-EM 137M	
HOL-EM-132M	
HQL 132L	

Ürün	Açıklama
HQL 132S	
HQL132P	
HQL-80X 2600 D/D 8	
HQLa	
HQLa 100x	
KQ 132 L oem	
MOT.QL100L B35 15KW IP54F 87HZ AVT	
QCA 90S-A	
QCAVS 112 XE	
QCCA5 132M / 4	
QL 100X	
QL 100X SN:19 A8 OEM	
QL 132L	
R2E190	
VFS60-1024- 5-30V HTL	
VFS-60A-1024-5V-TTL	
Lts-280p	
QI 100p	
Mts 100a/4	
QI100 S	
10c529	
QI100I QI100I-11.7-2600-400-86.6-B35-Cptc-Va:lc411	
Mt90sa	
Sincrovert Ip 23s - Ic 06 Type Hqla 100x	
Qcavs 63m	

Ürün	Açıklama
02904100c426	
Hql180nm (Oem)	
A275	
Qca90la/4 Kw1.5 230/400 50/60hz	
Qcavs 80m + 2048ppr	
Mtcao-087	
Hql 100s	
90000100550	
16-451	
Qcavma 280l S/N 98c467	
Xhnencoder07	
R2e190 Alternative Ql 100m	
Qca Sincrovert 90x/4	
71p	
94e0248 Obsolete, No Replacement	
Qca 112m/4 Cd	
Mts 90la/4	
Hql 80s	
Brake For Qcavs 112 Lbe-Cd. Sn 99 F 109	
Hqla-Li (Alternativ For Qcavma - S/N 98fo885)	
96l0579 Alternative Ql 100m	
Hqla132x	
Qca 90 La/4	
02804080b415	
Ql 100m	

Ürün	Açıklama
Hqla 160l 102kw 2200rpm 400v 74hz 186a	
02804080d426	
Pr27 100/La 4 Forma B5	
30kw Ac Rpm 1500	
Hqla 132p	
Mts 100b/4	
97m0167 100m Obsolete, No Replacement	
Ql100? (Nn 2600 Rpm, 17,2 Kw)	
Obsolete 07 C 303 Replaced By A275	