Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Securiton

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Securiton Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Securiton Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Mcd 573 Detector, W/O Base	Manufacturer Part Number 30-5000003-02-02 DETECTS SMOLDERING, GLOWING SMOKE
ASD532	
SSD 535-3 for WTU	Highly sensitive smoke sensor for ASD 535
SSD 535-3 ASD 535	
DFU 911	
SDI 82X-1	24V DC
AFS 35	
MCP 545X-1	
Usb 502-5	
Scp 2000	
30-5000003-02-02	
Outdoor Siren With Flashing Light	
Remote Indicator Light	
B5 Bfp	
Type Scd 563	
Spare Glass For Mcp 545x - , By Cpg 845	
Usb 501-1 5000547-0001	
Bre 535	

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Scp 3030	
Sdi 82x-1	
B5 Mmi -Fip	
Internal Sirens	
Bse 535	
Ssd 531--No	
Ssd 573 5000610-0111	
Bx-O1/1	
Detetor De Incêndios Mcd573	
Usb 502-1	
Bsd 535	
Tcd-563-1	
Sd-Card	
Mmd-130 Ex-I	
Sdi 82x	
B5-Scp3020	
Scd 573	
B5-Mic711	
Bx-I2	
Mcd573x	
Securifire 3000	
Mdi 82	
B3-Mmi	
Mcd 573-- By Mcd 573x (30-5000003-02-02)	
Usb-502-7-Ex-I	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Scd 563	
Mcd 573x (30-5000003-02-02)	
Mcp-535x-1.	
Usb 501-1	
Usb502-1 Dedektör Tabani	
Bx-O2i4	
Mcd573x Yangin Dedektör	
Scd 563 5000610-0111	
Mcp 545x-1an	
Bx-Mdi8.	
Mcd 573 X	
Efire-Esb	
B5-Baf	
Mdi 82-1	
Mcp 521-1n	
B5-Im4	
Usb 501-1 - Obsolete, Replaced By Usb 502-1	
B5-Net2-485	
Utd 521	
Mcd 573x	
Cpg 845	
Mcp545x-1n Adresli Buton	
Securifire 2000 Bs-Scp 2020	
Sdi 82-1	
BX-REL4	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Mcp545x-1	
Base For Surface Mounting And Built-In Isolator	
Bx-Im4	
Bx-Aim	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.