



## Flenco

Garanti: 12 ay

Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

**Flenco** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Flenco Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

rn	Aıklama
<a href="#">5020010 GREASE OIL PUMP</a>	
<a href="#">ROLLER CASING HK 1712 Z 9137011 / 938302125</a>	
<a href="#">PUMPING ELEMENT Z 7234030 - 938302141</a>	
<a href="#">SHAFT Z 8121011 FLENCO 938302102</a>	
<a href="#">RIGID COUPLING FOR MOTOR Z 8183009</a>	938302110
<a href="#">7050015 GRES NT</a>	
<a href="#">6027001</a>	CHP 500 3LA 3F 230/400V 90W R CUSTOMS CODE: 84138100 NET WEIGHT: KG 6,50
<a href="#">Z6027180</a>	CHP 1200 3LA 3F 220/380V 180W
<a href="#">Z7123001</a>	BLOCC DISTR x Z6027 CON RILASCIO
<a href="#">Z5033161</a>	FX2 GROUP 100KG 380-460V50/60
<a href="#">Z6030123</a>	PUMP R=10:1 2,6CC+MIN/MAX
<a href="#">Z7234030</a>	PUMPING ELEMENT D8 X FX2
<a href="#">Z8213010</a>	ASS. PROXIMITY SENSOR NPN
<a href="#">PMF 50 1/8 AİR 1/4 BSP 1.5/50 MPA</a>	
<a href="#">NSL 57</a>	ADJUSTABLE FLOW ORIFICE VALVE
<a href="#">Z6074191</a>	PMF A 3 ELEM 08D-08S-16

<a href="#">99-LUBRIFICAZIONE NEW</a>	PMF 3 ELEM. 25-16D-16SCC(PNP)
<a href="#">258AUTH64</a>	AUT-H-643 AUTOALLLINEATOR M64x3
<a href="#">630000601</a>	
<a href="#">Ok Lube Ii</a>	
<a href="#">1yl000275</a>	
<a href="#">1yl004100</a>	
<a href="#">8169025</a>	
<a href="#">7117005</a>	
<a href="#">8125003</a>	
<a href="#">1yl004325</a>	
<a href="#">013/03-Ad-Sc-19</a>	
<a href="#">1yl010025</a>	
<a href="#">3052300090</a>	
<a href="#">Wbmmp5 X 80 45 M500I Ape1</a>	
<a href="#">Z8131025</a>	
<a href="#">Vbm-Mp5q-X-80-45-M470-Lne1</a>	
<a href="#">Vbmme5x-40-22-F160-L-Ape1</a>	
<a href="#">Fl-Blu-Ng-Sf-D100-C50/2</a>	
<a href="#">Son-125-180-C34</a>	
<a href="#">1-6072033</a>	
<a href="#">Mbq20aa21</a>	
<a href="#">7064002</a>	
<a href="#">Z6072702</a>	
<a href="#">Z8131026</a>	
<a href="#">Flm-Me5x-50-36-Fy-BI-N-E1 C= 100</a>	
<a href="#">6015066</a>	
<a href="#">Mbq20aa210 P/N : 200-040-60</a>	
<a href="#">Z8213011</a>	
<a href="#">Z5057004</a>	
<a href="#">Z8249059</a>	
<a href="#">7234025</a>	PUMPELEMENT R1 / 15 Ø6mm

<a href="#">1cqp001625</a>	
<a href="#">Qx-Tsde03aaa02q Size 3"</a>	
<a href="#">Seal Kit (Dichtsætze)</a>	
<a href="#">Z7040037</a>	
<a href="#">Z7213003</a>	
<a href="#">Z7064002</a>	
<a href="#">Son-100-H140</a>	
<a href="#">Vbmmp5x 63 36 M75 Ln E1 18865/6 - 1sm220075</a>	
<a href="#">Z7040030</a>	
<a href="#">S5555</a>	
<a href="#">1yl004025</a>	
<a href="#">Gas Fuel Control Valve</a>	
<a href="#">Vbmmp5x 80 45 M400l Ape1</a>	
<a href="#">Z6213001 Obsolete, Replaced By Z6213008</a>	
<a href="#">3144p</a>	
<a href="#">6067375</a>	
<a href="#">Z8125003</a>	
<a href="#">1yl003800 Old Code, New Code 1cqp001635</a>	
<a href="#">Pmf65/35</a>	Zentralschmierverteiler
<a href="#">1yl004000</a>	
<a href="#">031-2835-001</a>	
<a href="#">Mpm 015 G1 M250</a>	
<a href="#">Z9131004</a>	
<a href="#">Z8249058</a>	
<a href="#">Fl-Blu-Ng-Sf-D70-C100</a>	
<a href="#">Z5015267</a>	FX2 100CC 10KG+KIT LD INV.220V
<a href="#">7928513</a>	
<a href="#">Z9131006</a>	

<a href="#">1ccp000085</a> <a href="#">Mpm 012 G1 M250</a>
<a href="#">7120122</a>
<a href="#">Z8125004</a>
<a href="#">732.51</a>
<a href="#">1yl003500</a>