

Hagglunds

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Hagglunds Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Hagglunds T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
R939001397	HÄGGLUNDS CA 140 140 CA0N00 02 00 RADIAL PISTON MOTOR Stat. Lot number: 84122981 Net weight: 350,000 KG
R939001433	HÄGGLUNDS CA 140 80 CA0N00 02 00 RADIAL PISTON MOTOR 347kg
R939000541	BRAKE PAD BA 85 O old HÄgglunds Art.No. 178 1489-801
R939000542	BRAKE PAD BA 85 U old HÄgglunds Art.No. 178 1490-801
R939004054	ADJUSTING SCREW BA 43/63 old HÄgglunds Art.No. 478 2625-801
R939003984	SPACER BA 43/63/85 old HÄgglunds Art.No. 478 1290-001
2126-2034-832	HAGGLUNDS BA-85, NUT (39)
R939002455	SCREW BA 43/63 . old HÄgglunds Art.No. 478 1580-001
2126-2636-126	HAGGLUNDS BA-85, NUT (35)
R939002334	SHAFT BA 85 old HÄgglunds Art.No. 378 1547-001

R913018315	WASHER SS70-1 3/4"-200HV-CM& old H¼gglunds Art.No. 2151 2022-216
R916452038	LOCKING RING DIN471-45X1.75 old H¼gglunds Art.No. 2154 2421-139
CA 50 50 SA0N00 02 00	
CA 210 +	CA 140 TANDEM CONNECTED
CA 210	CA 210 TANDEM CONNECTED
623-000060	
M3B 36 XN00 B102	
Ersatzteile	
MB 400 C N 02 38	
MK6416300	
SPDB1-1000/ART NO:3785036-801	
Ca 210	
Hdca - 490 - 6 - A - 5- 0 - 0 -	
478-2077-801	
R939004094 (Alte H¼;Gglunds Art. Nr 478 3233-644)	
R939004086	
P/N 478 2277-236, Mod.Hdca 710-6-A-5- 0-0	
R939060281	
R939058847	
Radiator Fan Blades Fan:- 100101/D L- 138724 For Gew-J-478-2277-230	
478 2059-001	
12-00850	
SpII 85a-15	
R939058848	
R939002786	
478 1424-803 Gasket Set (Mk 63/64 Seal Kit)	
0780091601	

Mk44-06800 Ao Xn 00 00
378 2486-002
R939055545
178 2693-001
478 3153-001
Art No: 378 1445 ? 803 Tip: Spll85a ? 15 Old Art.Nr/New Art.Nr.R939050023
Adsl 274.5-309-15 By 478 1200-801
P/N: 378 1445-803 Type: Spll85a-15 Same As P/N: R939050023 Type: Spll85a-15
R939003924
Bsfq408000001
478 2133-802
376-0064-802
178 2692-001
577 6510 003
Ca 50 20 Ca0n00 02 00
Ph671-10159
478-3233-622 Old Reference/New Reference R928006917
Mb283sn0200 / R939058848 + R961005230 + R939058847
Hdca-710-6-A-5-0-0 Part No.10wt/Nhi-Af
Type: Hdca - 490 - 6 - A - 5- 0 - 0
P7p - 3rla - 5a2
Spll-85d-2500
Series 61/64 P/N 478 0954 801
R902439281
178 2707-001
R939002632
R913025575
Ca140110ca02000200 K14p06838

Spdb1-1000
P/N: R939050023 Type: Spll85a-15
620-82080
478 3659-802
Spll85a-15
R939003930
478 2277-711 (R939004579)
478 2125-802
Mb 84 25100 B0 Xn 02 00
8792, 24vdc, 0-7bar,S/N:1598 Temp:0-60?C 00206611
R928006809 / 2.0160 H10xl-A00-0-M
314 2471 801
R939000798
178-1396-001 / 178-2861-001
E01 Pb 3 -2014
P/N: R939001647 Type: Ca 210 160 Sa0n00 02 00
4783233-616 - (By Art.Nr. 478 3233-620)
478-3176-001
R939061000
178 1389-001
Mk 63 16300 Ao Ln 0200 By Mk64 16300 Ao Xn 01 00
Mk 64 16300 Ao Xn 01 Xx
Mk 64 16300 A0 Xn 01xx
Mb84 A2 33800 Ln 0219
R939004771
178-2736-001
R939004729
R939004568
378 2288-817

R939004158
R939002117
Tbi 110-6-Bph-1-5-50h3 Part No. 7sr/El-Snb/W
4783233-621
478-2277-186
Mb 1600
5776216-068
478 1424-803 Old Reference/New Reference R939002440
1781301802
Mdc 214 1080 801
078 0406-001
178 5048-821 Cb280/400
R939050023 Spll85a-15
Spll 85-15
478 1200-801.
178 1473-001
R939002349
R939060995
R939005294
478 3164-801
378 5036-801
Ca50 40 Saon00
P/N: R939000765 Type: Ca 50 40 Ca0n00 02 00
P/N: R939050025 Type: Spll85a-6
S16-86027
P/N: R939002117 Type: Cb 280/400 Nbr (Sp)
178 0992-001
478-2277-232

Hdca-710-6-A-5-0-0 Part No.10sr/Nhi-Snb/W
R939004094
378 1729-803 (Cert. Code : A)
5776723-009
R961005230
1780375803
9a 478 2277 637, Old Number/New Number R939004568
577 6216-066
R939054871
1780407808
02620401, Srv 010150ai
577 6216-056
R939004048
R987023648
P/N: R939050013 Type: Spll85a-2
Hdca 710-6-A-5-0-0
414 4692-803
R939002811
Ma200
478 2058-001
Air Oil Cooler Hdca 700-6
Mk64 16300 Ao Xn 01 00
378 1729-803 Ca50-210
R939002352
P/N: R939004023 Type: Hdca 490-6-A-5-0-0
478.3233-600 (Replaced By R939053123)
4783233-620
Mb-84-33800-A2 Xn 02 00

378 2405-801
R939002440
Mgd Number: 656400364
478 3374-001 Discontinued/ Replacement 078 0406-001
Anv 1gas F
R939004050
378 2121-802
Ca210 210 Ca On 00 02 00
Cb-840-680-Ca0n0-000
178 2706-001
Ca220
1780943xxx+4781936801
478 3151-001
Sp1185a-6 (R939050025)
Cb 400 Sa 0n0 00.00
R939053123
378 1729-803
Spdb1000
P/N: R928006917 Type: 2.0400 H10xl- A00-0-M
378 1953-801
Uk 64 16300 A0 Xn 0115
214 1330 806
Ca 50á; Sa0n0023