

## Ma-Vib

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Ma-Vib** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Ma-Vib T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunulmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">25.82.225.02 3MVN023 18W</a>	75/85W , 230V 50/60Hz, 2450-2550rpm 2 poles with capacitor 2µF
<a href="#">F25Y000004A09</a>	
<a href="#">MA-VIB 25.82.225.02 3MVN023</a>	18W   75/85W , 230V 50/60Hz, 2450-2550rpm 2 pole with capacitor 2µF
<a href="#">Efcr10y0.A5</a>	
<a href="#">(054520) Efcr16y0.A5 16w Ccw</a>	
<a href="#">34w Efcr34y0.A5</a>	
<a href="#">Os.133.240.05 = Os.133.240.05</a>	
<a href="#">Obsolete F34y00000va Replaced By (054532) Efcr34y0.A5</a>	
<a href="#">25.82.225.02</a>	Please look at the attachment
<a href="#">Repair Kit For Pm 17560-Nkp09 (12 L/Min)</a>	

<a href="#">Efcr25y0.A5</a>
<a href="#">Efcr25yo.A5</a>
<a href="#">As11938cu4tyh</a>
<a href="#">As11925br1ty</a>
<a href="#">As11938br1c1y</a>
<a href="#">Efcr34y0.A5 Lm34</a>
<a href="#">(054532) Efcr34y0.A5</a>
<a href="#">Efcr34y0.A5</a>
<a href="#">011003</a>
<a href="#">30.82.232.03 - No</a>
<a href="#">Efcr18y0.A5</a>
<a href="#">Os.133.240.07</a>
<a href="#">R25wo25ua Oem</a>
<a href="#">Er4p3a35t.Y</a>
<a href="#">Old Code 50.120.460.5- New Code G46j00000v650</a>
<a href="#">Code: Evrc.4309 Replaced By Er4l330sa.002</a>
<a href="#">Evrc2l3a25c</a>
<a href="#">F12y00000va00 , By Efcr16y0.A5</a>
<a href="#">16354 By (054520) Efcr16y0.A5 16w Ccw</a>
<a href="#">Efcr10y0.A5 (054512)</a>
<a href="#">Efcr16y0.A5</a>
<a href="#">051291</a>
<a href="#">30.82.430.05h</a>
<a href="#">C.5129 Obsolete, Replaced By Efcr05y0.A5</a>
<a href="#">C18yo25ua.001</a>
<a href="#">G46j00000v650</a>
<a href="#">Er4p3a0v.01j</a>
<a href="#">20.60.205.30</a>
<a href="#">As11925cu1ty Obsolete/ Alternative</a>

<a href="#">As11925br1ty</a>
<a href="#">Os 13324003 - Obsolete, Replaced By - Os.133.240.05 Or Os.133.240.07</a>
<a href="#">R34y030sa.001 ---- (054532) EfcR34y0.A5 + (051291) EI5/300/27;Cw</a>
<a href="#">G45y30000v606</a>
<a href="#">EvrC213a25c1</a>
<a href="#">EvrC415a35s.1 - Obsolete, Replacement Er4I535sa.015</a>
<a href="#">(054512) EfcR10y0.A5 10w Ccw Mavib Motor</a>
<a href="#">Er4I535sa.015</a>
<a href="#">3mVn023</a>
<a href="#">Pm 17560-Nkp09 (12 L/Min)</a>
<a href="#">As11938cu4tyh Obsolete,Alternative As11938cu4tyh</a>
<a href="#">EfcR25y0.A5, 25w</a>
<a href="#">C 18y025ua.001 - Moq = 100 Pcs. - Alternative - EfcR18y0.A5</a>
<a href="#">054532</a>
<a href="#">053249</a>