



Walter Tools

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Walter Tools Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Walter Tools Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

rn	Aıklama
SCLCL082B	690416-913 6346587 holder for turning, grooving and threading
ZCC-CT ADKT1606PER-F56	scanning tip
G1/8"-28	-28 tooth helical machine guide
00072869 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 3,2 X 18/49 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148	
Mc122-12.0a4l Wj30tf	
Admt 10t312r-F56 Wkp35s Wendeplatten	
P6001-D25,00r, Wxp45 Wendschneidplatten Zum Bohren	
P20210-M1,2 Maschinen-Gewindebohrer Din 371	
A6485 Spiralbohrer, Werksnorm, Vhm,	

8xd, Alpha 43,0 X 34/74 Mm, Tft Beschichtet, Ikz,
Cnmg 190612-Rp5, Wpp20s Platte C
F1271-5.5 Scan
F1352hun-2.6 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Din 2122,60 Mm, Spiralgenutet, Rechts, Form D
M21513 Prototyp Maschinen- Gewindebohrer, Din 371m6x0,75 - 6hx, Form C (2-3g), Vaporisiert, Hss-E
A1522-4.0 Tiefloch - Spiralbohrer Hssdrm. 4,0 X 78/119 Mm
?1111-2 Bohrer 2,0 X 5,0 Mm Din 333 A, Hss
P6003-D26,00r, Wpm35 Platte
H5083008-M2.5
Dc150-05-05.800a1 Wj30re Bohrer 5,8
Mc122-08.0a4l Wj30tf
Vcmt 160408-Rp4 Wpp10s Platte
Wnmg 080408-Nr4, Wsm20 Wendeschneidplatte Zum Drehen
P6001-D13,80r, Wxp 45 Wendeschneidplatten Zum Bohren
A1149 Xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,3 X 20/52 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
A3379xpl-9 Bohrer
C5-391.27-32075
00072868 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 3,1 X 18/49 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
00065361 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 6,1 X 20/70 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
01006106 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 6,9 X 22/74 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
Ccgt120404-Pm2 Wk1 Platte
5530570

A3279xpl-4,9 Titex Spiralbohrer
Db133-05-01.250a0-Wj30el Bohrer
Cnmg120408-Nf4 Wsm10 Platte
??251-04.0-?4?
Mc111-02.0a4b Wj30tf
Wnmg080408-Nrs, Wsm20 Wendeschnidplatte Zum Drehen
A1922s - 9 Spiralbohrer
F1352hun-6 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Werksnormdrm. 6,00 X 23/86 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
Dnmg150608-Mp5 Wpp20s Platte
A7191tft-5.5 Bohrer
A3279xpl-3.9 Bohrer
Ccmt09t302-Pf4 Wsm30 Platte
00108952 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 8,0 X 22/74 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
Wcgt 030202-Pm2, Wk1 Wendeplatte
Ak540.S40.T45.040co Dorn
P6003-D33,00r, Wpm35 Platte
Ep2023305-M2.5 Gewindebohrer
A1149 Xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,3 X 20/52 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
Tc216-M3-C0-Wy80aa Gewindebohrer
B 4015.F20.17,0.Z02.85r Wendeplattenbohrer
F1352hun-10 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Werksnormdrm. 10,00 X 23/86 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
P2136005-M12x1 Maschinen- Gewindebohrer
Fs2164 Schraube
A1149xpl-1 Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,0 X 4/26 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha

Cnmg120404-Nms, Wsm20 Platte
A3279xpl-9.5 Bohrer
??122-10.0?4??-Wj30tf
Bohrer A1115-12
Bohrer A3399xpl-12.2
A3279xpl-9,8 Titex Spiralbohrer
Tc610-M16x1-W0-Wj30rc
Tc115-M5-C0-Wy80aa Gewindebohrer
Zusammenbauteil Fr451m (Kassette)
Rcmt10t3m0-Rp4 Wpp10s Platte
00063049 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 6,8 X 22/74 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
C8-391.01-80 065
P6001-D28,00r W?P45 Wendeschnidplatten Zum Bohren
Tc115-M12-C0-Wy80aa Maschinen- Gewindebohrer, Hss-E, Tinm 12-6h, Perform Salo, Form C (2 - 3 Gang)
Tc115-M14-C0-Wy80aa Maschinen- Gewindebohrer M 14
Ccgt 09t302-Pm2 Wxn10 Wendeschnidplatte Zum Bohren
P21360-M16x1,5 Maschinen- Gewindebohrer
Tc115-M5-C0-Wy80aa Maschinen- Gewindebohrer, Hss-E, Tinm5 - 6h, Perform Salo, Form C (2 - 3 Gang)
A1249xpl-3.1 Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 338, Typ Ufl3,1 X 36/65 Mm, Tfl- Beschichtet, Schaft Ha
A1211 Bohrer Din 338, Hss2.6 X 30/57
P6001-D28,00r, Wxp45 Platte
Cnmg120408-Nm4 Wsm20 Platte
Lnhu090404r-L55t, Wkp45s Wendeplatten, Tiger-Tec

[G2632-E25r-3t35sx Wk1 Platte /Rillen](#)

[_B3-00](#)

[A3279xpl-4.5 Titex Spiralbohrer, Vhm,
3xd, X-Treme4,5 X 14/62 Mm,](#)

[99999999 Walter Wendeplatte Cnmg
120404-Nf, Wsm 20](#)

[Sdjcl 1616 H11 Halterung](#)

[01003784 Titex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm. 5,0 X 26/62 Mm, Typ Ufl, Nr.
A1148](#)

[Nts-Er-16 Ag60 Wxp20 Platte](#)

[Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd2,6 X 30/57
Mm, Nr. A1263, Din 338](#)

[??251-06.0-?4?](#)

[A6181tft-9/32in Bohrer](#)

[1263 Bohrer 3,2mm](#)

[A3279xpl-3,5 Titex Spiralbohrer](#)

[Tc216-M10x1-L0-Wy80aa Gewindebohrer](#)

[A3379xpl-6,3 Titex Spiralbohrer](#)

[??251-05.0-?4?](#)

[H3023118-10](#)

[F1352hun-2.97 Titex Maschinen-
Reibahle, Hss-E, Din 2122,97 Mm,
Spiralgenutet, Rechts, Form D](#)

[00016378 Titex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm 8,5 X 37/79 Mm, Typ Ufl, Nr.
A1148](#)

[Sw 5](#)

[Mss-E25I90-2525I Klemmhalter /Rillen](#)

[Dcmt 11t304-Pf4, Wsm20
Wendeschneidplatte](#)

[T1291206-1.0x3 Wendeplatte](#)

[A3279xpl-9,6 Titex Spiralbohrer](#)

[A3389dpl Titex Ratioboherer, Din 6537I,
Vhm, 5 X Ddrm 10,0 X 61/103 Mm, Dpl](#)

[Fs 1004 Ersatzteil](#)

[A1164tin-2,4 Titex Spiralbohrer](#)

A7191tft-4.8 Bohrer
Ccqt 09t302-Pm2, Wxn10
A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl2,2 X 13/40 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
A6685 Spiralbohrer, Vhm, 16xd, Alpha 48,0 X 152/192 Mm, Tfp Beschichtet, Ikz
Mss-E25I21-Gx24-3c5070 Stechmodul
H5087006-M1.6
Cnmg120408-Nms Wsm20 Platte
Admt 120408r-F56, Wsp45s
H302611-3
Tc115-M10-C0-Wy80aa Gewindebohrer
Db133-05-02.650a0-Wj30el Bohrer
A3379xpl-3,25 Titex Spiralbohrer
Ccmt 120412-Rp4, Wpp20s Wendeplatte
Admt160616r-F56, Wkp35s
F2232.Z.020.Z02.05
A3379xpl-3.6 Spiralbohrer
Fs2069 Schraube
6579684
Gx30-5e800n08ud4, Wkp23s Wendeplatte
H3023118-6
62 Poz.
A1174 Titex Nc-Anbohrer, Wn, Vhm8,00 X 22/79 Mm, 90 Grad, Typ N
00064285 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm 1,8 X 10/34 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
F1352hun-2.4 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 2,4 X 14/57 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
00065364 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 6,7 X 20/70 Mm, Typ Ufl, Nr.

A1148
Spht 060304-G88, Wk10 Wendeplatte
Dcgt11t304-Pf2 Wsm20 Platte
Fr451m Fertigungsteil- (Kassette)
Vcmt160408-Pm5 Wsm10 Platte
Ak610.Z20.E16.0 Aufnahme
A3279xpl-4.9 Bohrer
A1164 Tin Titex Spiralbohrer, Vhm, Din 6539, Typ Alpha22,8 X 16/46 Mm, Tin-Beschichtet, Schaft Ha
999999999 Walter Wendeplatteodhx 0605zzr-A57, Wxm15
Tc115-M4-C0-Wy80aa Gewindebohrer
M20213-M1,6 Prototyp Maschinengewindebohrer, Din 371m1,6-6hx, Protetx X-Pert M, Hss-E
Tc115-M16-L0-Wy80aa Maschinen-Gewindebohrer, Hss-E, Tinm 16-6h, Perform Salo, Form C (2 - 3 Gang)
H901451-10
A1263 Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd1,1 Mm, Nr. A1263, Din 338(Verpackungseinheit)
Fs 1095 Ersatzteil
01002464 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm 5,5 X 28/66 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
P20210-M1.6 Prototyp Maschinen-Gewindebohrer Din 371m1,6-6h, Prototex Xpert P, Fo B 3,5-5, Hss-E Co5
Cnmg120404-Nf4 Wsm10 Platte
Tc115-M4-C0-Wy80aa Maschinelle Gewindebohrer, Hss-E Tin M6 - 6h
Cnmg 120408-Nf4, Wsm10 Wendeschneidplatte
Adht1606per-G88 Wxn15 Platte
Gx24-3e500n04-Uf4, Wsm23s Klemmhalter

[A6685 Spiralbohrer, Vhm, 16xd, Alpha
46,0 X 120/160 Mm, Nr. A6685, Tfp
Beschichtet, Ikz](#)

[Db133-05-02.200a0-Wj30el Bohrer](#)

[574401-958 Wendeschneidplatte Dnma
150604-2, Wcb50](#)

[00075452 Itex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm. 5,1 X 26/62 Mm, Typ Ufl, Nr.
A1148](#)

[P6001-D15,80r, Wxp 45
Wendeschneidplatten Zum Bohren](#)

[A6489dpp-4.8 Bohrer](#)

[Fs 309 Ersatzteil](#)

[Fs1396](#)

[A6485tft-4 Bohrer](#)

[A510.Z16.T14.120-Cs Dorn](#)

[A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din
1897, Typ Ufl1,1 X 7/28 Mm, Xpl-
Beschichtet, Schaft Ha](#)

[99999999 Titex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm 5,6 X 28/66 Mm, Typ Ufl, Nr.
A1148](#)

[P23696-1.0 Wsm35s Wendeplatte](#)

[00107558 Klemmhalter Ddnnn 3225 P15](#)

[Ak610.Z20.E16.075 Aufnahme](#)

[H3e58318-E16-16](#)

[A1164tin-6.7 Bohrer](#)

[A6489dpp-17.5 Bohrer](#)

[Gewindebohrer 7051365-M5](#)

[Adgt 10t3per-G77 Wsp45s
Wendeplatten](#)

[A1164tin-2,0 Titex Spiralbohrer, Vhm,
Din 6539, Typ Alpha22,0 X 12/38 Mm,
Tin-Beschichtet, Schaft Ha](#)

[Ccgt 09t304-Pf2, Wk1 Wendeplatte](#)

[B3220.T36.41-55.Z2.Cc09 Klemmhalter](#)

[A3399xpl-10,6 Titex Spiralbohrer](#)

H302611-5
99999999 Platte Admt10t10t316r-F56 Wkp35 Walter Wendeschneidplatte
Ccmt 120412-Rp4, Wpp20s Platte
A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,1 X 7/28 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
Mss-E25I90-2525I Stechmodul
Bohrer A1115-20
6579690
Psdnn3232p19
A3279xpl-8.5 Titex Spiralbohrer, Vhm, 5xd, X-Treme8,5 X 47/89 Mm, Mit Ikz
99999999 Platte Admt160616r-F56 Wkp35s Walter Wendeschneidplatte
Tc610-M6x0.5-W0, Wj30rc
A1263 Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd8,1 Mm, Nr. A1263, Din 338
Ep2051305-M3 Gewindebohrer
Fx5.1-E510n025-Ce4wsm33 Wendeplatte
A1174 Titex Nc-Anbohrer, Wn, Vhm4,00 X 15/55 Mm, 90 Grad, Typ N
01003205 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 1,5 X 9/32 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
H302611-8
Gx24-4e600n30-Rd4 Wsm33s Wendeplatte
Tc115-M8-C0-Wy80aa Gewindebohrer
Fs1454 Schraube
162-0.55 Bohrer A3
A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,5 X 9/32 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
Admt 10t308r-F56 Wkp35s Wendeplatten

Bohrer A3299xpl-7.8
Fs1457 Schraube
F1352hun-1.02 Titex Maschinen- Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 1,02 X 14/57 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
Bohrer A1149xpl-2.6
Tc115-M14-L0-Wy80aa Gewindebohrer
A1164tin-1.6 Spiralbohrer
A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,6 X 10/34 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
M2151305-M4x0.5 Prototyp Maschinen- Gewindebohrer Din 371m4x0,5-6hx, Paradur Xpert M, Fo C 2-3, Hss-E
Dcmt 11t302-Pf4, Wsm20 Wendeschnidplatten
A3389aml Titex Ratioboherer, Vhm, Werksnormdrm 2,25 X 19/57 Mm
00074336 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Dm. 6,0 X 20/70 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
Admt 120408r-F56, Wsp45
Lnmu 100508-F57t, Wsp45s Platte
A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,6 X 10/34 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
Mc122-06.0a4l Wj30tf
H901451-8
A3399xpl-6.8 Bohrer
H3021178-4
Tc115-M8-C0-Wy80aa Maschinen- Gewindebohrer, Hss-E, Tinm 8-6h, Perform Salo, Form C (2 - 3 Gang)
F2171-9 Scan
??251-08.0-?4?
Fs2174 Schraube
H302211-2.5

[99999999 Walter Wendeplattenwnmg
100612-Nm4, Wsm20 Oder 30](#)

[Ep2051305-M6 Prototyp Maschinen-
Gewindebohrer, Din 371m 6 - 6hx,
Paradur, Fo C 2-3, Hss-E](#)

[Odhx 0605 Zzr A57 Wkp35s](#)

[P2840s-4n-E67 Wsp45s
Wendeschnidplatte Zum Bohren](#)

[Ceratzit
Wendeplattenbohrerc900.4d.330.R10](#)

[H4044918-3-30](#)

[Tc115-M12-L0-Wy80aa Gewindebohrer](#)

[T2711-29-W32-3-09-3-24](#)

[P20210-M1,8 Maschinen-Gewindebohrer
Din 371](#)

[P6003-D17,00r Wmp35 Wendeplatte](#)

[Tc216-M10-C0, Wy80aa Gewindebohrer](#)

[00074335 Titex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm. 4,0 X 22/55 Mm, Typ Ufl, Nr.
A1148](#)

[Bohrer A6589dpp-5.8](#)

[00074337 Titex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm. 6,2 X 20/70 Mm, Typ Ufl, Nr.
A1148](#)

[Lnmu 120608-F57t, Wsp45s
Wendeplatte](#)

[H3023118-5](#)

[A1149 Xpl-2 Spiralbohrer, Hss-E, Din
1897, Typ Ufl2,0 X 12/38 Mm, Xpl-
Beschichtet, Schaft Ha](#)

[99999999 Wendeplatte Dnmg 150608-
Ns6](#)

[A3399xpl Spiralbohrer, Vhm, 5xd,6,8 X
43 X 53/91 Mm, Xpl- Beschichtet, Ikz](#)

[F1352-1.4 Aufnahme](#)

[Gewindebohrer Machine 705167-M6](#)

[00390686 Titex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm. 7,4 X 12/38 Mm, Typ Ufl, Nr.](#)

A1148
00777792
H3123518-25x90
A1149tfl - 6,2 Spiralbohrer
A1164tin-2.6 Titex Spiralbohrer, Vhm, Din 6539, Typ Alpha22,6 X 10/43 Mm, Tin-Beschichtet, Schaft Ha
Sw3
A3379xpl-5.9 Bohrer
A1174-3 Bohrer
H302611-2
Mb266-12.0a3x050c, Wj30uu
07700734 Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 340drm. 1,6 X 50/76 Mm, Typ Va, Nr. A1544 Va
B4013.F32.28,0.Z02.84r Walter Wendeplattenbohrer
Platte Sffw1203efr Wk10 (Tv. Cpf. Platte)
B4013.F25.25,0.Z02.75r Gewindebohrer
A3399xpl-10.6 Bohrer
Ep2053305-M3 Prototyp Maschinengewindebohrer, Din371m3- 6gx, Paradur Eco Plus, Hss, Tin Beschichtet
A1149xpl-1.9 Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,8 X 11/36 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
99999999 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Dm. 7,8 X 12/38 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
Mc216-15.0a3b-W J30tf
Fs2066 Schraube
A1164tin-3 Titex Spiralbohrer
Bohrer A1115-5
?1211 Bohrertitex Spiralbohrer, Din 338, Hssdrm 4,7 X 39/80 Mm
P20210-M1.8 Prototyp Maschinen-

Gewindebohrer Din 371m 1,8
Bohrer A3399xpl-12.6
A1222-5.9 Bohrer
T9111000-16x3
Ep2053305-M4 Prototyp Maschinengewindebohrer, Din371m4- 6gx, Paradur Eco Plus, Hss, Tin Beschichtet
P20210-M1.4 Prototyp Maschinen- Gewindebohrer Din 371m1,4-5h, Prototex Xpert P, Fo B 3,5-5, Hss-E Co5
A3378tml-2,25 Titex Spiralbohrer
H302611-12
P6500-1r-B88-E1, Wxp15 Wendeplatte
A1164tin-3.9 Bohrer
P6001-D28,00r W?P45 Wendeschnidplatte
F1352hun-8.01 Scan
Wnmg080408-Nf4 Wsm10 Platte
Tc115-M4-C0-Wy80aa Maschinen- Gewindebohrer, Hss-E, Tinm4 - 6h, Perform Salo, Form C (2 - 3 Gang)
Dnmg110404-Nf4 Wsm20 Platte
A3279xpl-3,3 Titex Spiralbohrer
??122-04.0w4xk
99999999 Wendeplatten Tnmg 220412 - Mk5 Wkk10s Walter Wendeplatte
A3279xpl-5,6 Spiralbohrer
A1149xpl-1.9 Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,9 X 11/36 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
A3399xpl Spiralbohrer, Vhm, 5xd,7,3 X 53/91 Mm, Xpl- Beschichtet, Ikz
5113703 Stechmodul Mss-E25I21-Gx24- 3c100150
202161 - M 2,5 Gewindebohrer
H3023118-3

[P20210-M1 Prototyp Gewindebohrer Din
371m1-5h, Prototex Xpert P, Fo B 3,5-5,
Hss-E Co5](#)

[Gewindebohrer 20430-M5](#)

[F4238.B22.050.Z03.43](#)

[H3023118-12](#)

[A1149xpl-1,4 Bohrer](#)

[00103980](#)

[??122-06.0a4l-Wj30tf](#)

[Wnmg 060408-Nm4, Wsm20
Wendeplatte](#)

[Cnmg 120404-Nf4, Wsm10
Wendeschnidplatte](#)

[A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din
1897, Typ Ufl2,6 X 14/43 Mm, Xpl-
Beschichtet, Schaft Ha](#)

[Sffw 1203efr Wk10 Wendeschnidplatte](#)

[A1149xpl-2.4 Spiralbohrer, Hss-E, Din
1897, Typ Ufl2,4 X 14/43 Mm, Xpl-
Beschichtet, Schaft Ha](#)

[Ak155.S40.035.27 Dorn](#)

[F4030.B22.050.Z05.01](#)

[A3162-1.25 Bohrer](#)

[Bohrer A3299xpl-5.9](#)

[A1263 Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd2,6 X
30/57 Mm, Din 338](#)

[Mc326-08.0a4bcj-Wk40tf](#)

[??122-08.0a4l](#)

[Ap320-Wc0812 Unterlegplatte](#)

[P21360-M14x1,5 Maschinen-
Gewindebohrer](#)

[A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897,
Typ Ufl1,3 X 20/52 Mm, Xpl-Beschichtet,
Schaft Ha](#)

[Admt 10t304r-F56 Wkp35s
Wendeplatten](#)

Ccmt_060202-Pf4, Wsm10 Wendeschnaidplatte
P20210-M2.5 Prototyp Maschinen- Gewindebohrer Din 371m 2,5
H5088006-M3
Ccmt_09t302pf4, Wsm10 Wendeschnaidplatte
Cnmg_120408-Nf4, Wsm10 Wendeschnaidplatten
H4038217-20-1
A3379xpl-9,1 Spiralbohrer
F1352-5 Scan
A6489dpp-9/32in Bohrer
Mc122-10.0a4xl-Wj30tf
Mc111-16.0a4b Wj30tf
?20519-?8 Gewindebohrer
Zusammenbauteil Fs243 (Schraube)
999999999 Walter Wendeplatte Lmt 15t308r-D51, Xxx
H3e21317-E12-12
A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl2,5 X 14/43 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
P20210-M2,5 Maschinen-Gewindebohrer Din 371
Snhx1205ann-K88 Wxn15 Wendeschnaidplatte
Dnmg_150608-Mp5, Wpp20s Wendeschnaidplatte
Fs1495 Schraube
5006706 Spannschraube Fs 1030
Db133-08-00.700a0-Wj30er Bohrer
Svjbr 2525m16 Halterung
H5087006-M3
?1211 Bohrertitex Spiralbohrer, Din 338, Hssdrm 2,8 X 33/61 Mm

Ep2021305-M4 Gewindebohrer
A6489dpp-5.3 Bohrer
1263 Bohrer 3,1mm
F1352hun-7.01 Aufnahme
Gx24-3e500n04-Uf4 Wendeschnidplatte Wsm333s
??251-10.0-?4?
A1174 Titex Nc-Anbohrer, Wn, Vhm6,00 X 17/66 Mm, 90 Grad, Typ N
Mc122-04.0w4xk Wj30tf
F1342-14 Scan
Ep2021305-M3 Gewindebohrer
A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Uf1,5 X 9/32 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
??122-10.0a4l
??111-02.0?4?
99999999 Walter Wendeplatteadmt 120412r-F56, Wsm35s
Sx-3e300n02-Ck8 Wk1 Platte /Rillen _B3.00
Lnmu 100508-F57t, Wsp45s Wendeplatte
F1352hun-4.02 Titex Maschinen- Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 4,02 X 16/65 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
A3279xpl-3,7 Titex Spiralbohrer
Admt 160608r-F56 Wsp45 Wendeplatte
6579683
A3279xpl-7 Titex Spiralbohrer
Ep2021305-M2.5
F1352hun-3.02 Titex Maschinen- Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 3,02 X 16/65 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
P6001-D25,00r W?P45 Wendeschnidplatte

007723531 Die Wechselbare Wendeplatte Zum Drehen Cnmq 1120408 Nm5 Wak10
Bohrer A1164tin-8.6
Db133-05-00.850a0-Wj30el Bohrer
A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl2,6 X 14/43 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
H3023118-8
Fs 1106 Ersatzteil
P2136005-M6x0.75 Gewindebohrer
F1352hun-2 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 2,0 X 14/57 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
A3279xpl-10 Spiralbohrer
Odmw060508-A57, Wkp35s
Mc122-10.0a4l Wj30tf
H3e82378-E12-12
A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl2,5 X 14/43 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
A6685 Spiralbohrer, Vhm, 16xd, Alpha 46,0 X 120/160 Mm, Tfp Beschichtet, Ikz
Gx24-3e400n04-Uf4, Wsm33s Wendeplatten Zum Stechen
Ak610.Z25.E25.040
F1352hun-1.97 Aufnahme
Bohrer A3379xpl-4.3
Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd3,4 X 39/70 Mm, Nr. A1263, Din 338
A3279xpl-4.2 Bohrer
Ccgt 060201-Pm2 Wk1 Wendeplatten
5008516 Schraube Fs359
F1352-7.1 Aufnahme
A3279xpl-10,5 Spiralbohrer

Tc216-M20-L0, Wy80aa Gewindebohrer
H8e11118-E12-12
Platte P4840p-3r-E67 Wkp35s
A3279xpl-3 Bohrer
P6001-D24,00r, Wpp45c Wendeplatte
Cnmm 160612-Nrf, Wpp20s Wendeplatte
A101m.0.40.080.40
A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl2,2 X 13/40 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
Tc115-M16-L0-Wy80aa Gewindebohrer
Tc611-M10-W0-Wj-30rc
H3021178-5
99999999 Walter Wendeplattednmg 150608-Nm4, Wsm10
F1352hun-3 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Din 2123,00 Mm, Spiralgenutet, Rechts, Form D
330379-766 Wendeplattenbohrer B 3213.F.032.Z01.096r
A1149 Xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,7 X 10/34 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
A6685 Titex Spiralbohrer, Vhm, 16xd, Alpha 44,0 X 78/120 Mm, Nr. A6685, Tfp Beschichtet, Ikz
P2136005-M12x1 Gewindebohrer
A1149xpl-1,9 Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,9 X 11/36 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
?1211 Bohrerdrm 2,3 X 27/53 Mmtitex Spiralbohrer, Din 338, Hss
A1164tin-1,6 Titex Spiralbohrer
F1352hun-2.52 Titex Maschinen- Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 2,52 X 15/61 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
H4038217-16-0.5
A1174-3 Titex Spiralbohrer

A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,2 X 8/30 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
P20210-M2 Prototyp Maschinen-Gewindebohrer Din 371m2-6h, Prototex Xpert P, Fo B 3,5-5, Hss-E Co5
Fs 2032 Ersatzteil
589369-948 Wendeschneidplatte Cnmg 120404-Nm4, Wsm 20
A3265tfl-3.3 Spiralbohrer
Ak610.Z12.E12.022
Ccgt 09t302-Pf2, Wxn10 Wendeplatte
F1352hun-6.14 Scan
P20210-M1 Prototyp Maschinen-Gewindebohrer Din 371m1-5h, Prototex Xpert P, Fo B 3,5-5, Hss-E Co5
62000-Unc2 Prototyp Schneideisen, Hss2-56 Unc, Nr. 62000
Fs243 Fertigungsteil(Schraube)
A3279xpl-3.5 Bohrer
Fs2147 Schraube
99999999 Wendeplatte Dnmq150608-Nm5
Bohrstange B4030.T28.33-41.Z1.Cp05
A6685 Spiralbohrer, Vhm, 16xd, Alpha 48,0 X 152/192 Mm, Nr. A6685, Tfp Beschichtet, Ikz
F1352hun-1.01 Reibwerkzeug
A1164tin-3.9 Spiralbohrer
Adht1606per-G88 Wk10 Platte
A3265tfl-4.9 Spiralbohrer
B3230.C6.110-203.Z1.Cc06 Schlichten Kopf
F4042.B27.080.Z07.15 Aufnahme
B4030.T45.55-70.Z1.Wc04
P6001-D25,00r W?P45

Wendeschnidplatten Zum Bohren B3223g.N8.150-640
A1164tin-5 Bohrer
Vcgt160402-Pf2 Wxn10 Platte
F1352-3.2 Aufnahme
01002463 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 2,5 X 14/43 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
A6489amp-2
99999999
99999999 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 7,5 X 12/38 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
Sffw1203efr Platte Wk10 (Tv. Cpl. Platte)
?20519-?8 Walter Maschinen- Gewindebohrer, Din 371m 8-6h, Paradur, Form C/2-3 Gg., Hss-Enr.P20519-M8
Ccmt 09t308-Pm5, Wsm10 Wendeschnidplatten
R4061.Z16.12h6.1c-E1 Gewindebohrer
A1154tft-2.5 Spiralbohrer
H4021217-12
A1174-6 Bohrer
P20569-M48 Prototyp Maschinen- Gewindebohrer Din 376m 48-6h, Paradur Xpert P, Fo C 2-3, Hss-E
00503126 Walter Wendeschnidplatte Zum Drehencnmg 120408-Nm4, Wmp20s
Mc326-04.0a3l100 Wk40tf
A3279xpl-5,5 Titex Spiralbohrer
Ccmt060202-Pf4 Wsm10 Platte
F5141.B16.040.Z05.12 Aufnahme
F 1342 Titex Maschinen-Reibahle, Hss- E, Din 2129,0 H7, Geradegenutet, Rechts, Form A/C
P20519-M8 Maschinen-Gewindebohrer,

Din 371m 8-6h, Paradur, Form C/2-3 Gg., Hss-E
62000-Unc4 Prototyp Schneideisen, Hss4-40 Unc, Nr. 62000
Svjbl 2525m16 Halterung
2051306-M4 Gewindebohrer
Mc122-12.0a4xk-Wj30tf
H302611-10
A3279xpl-5.1 Titex Spiralbohrer, Vhm, 5xd, X-Treme5,1 X 28/66 Mm
Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd8,1 Mm, Nr. A1263, Din 338
H3e21317-E16-16
F2171-3 Scan
P20210-M1.2 Prototyp Maschinen- Gewindebohrer M1.2
Fs1453 Spannschraube
??122-03.0w4?
Fs2118 Schraube
A1149xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl2,8 X 16/46 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
Mss-E25I21-Gx24-3c70100 Stechmodul
H5087006-M6
H302611-4
Vcqt160408-Pm2 Wxn10 Platte
Mc122-12.0a4xl-Wj30tf
Fs 1485 (Torx 15 Ip) Schraubendreher
Bohrer A3379xpl-7.8
?1211 Bohrertitex Spiralbohrer, Din 338, Hssdrm 3,8 X 36/75 Mm
6579689
Fs1036 Schraube
Sw 2
Fs2081 Schraube

A1149 Xpl Spiralbohrer1,4 Mm
A1149 Xpl Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,7 X 10/34 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
Bohrer A3999xpl-22
H5087006-M4
99999999 Titex Spiralbohrernr. A1547-1,6
A1164tin-2.5 Titex Spiralbohrer, Vhm, Din 6539, Typ Alpha22,5 X 10/43 Mm, Tin-Beschichtet, Schaft Ha
H602641-2
A6478tml-2,45 Titex Spiralbohrer
P21360-M14x1 Gewindebohrer
Platte Admt 080304r-F56 Wsp45
A6589dpp-4.8 Bohrer
A6685 Spiralbohrer, Vhm, 16xd, Alpha 44,0 X 78/120 Mm, Tfp Beschichtet, Ikz
P26300-0902-D67, Wsm37s Wendeplatte
A6485tft-5 Bohrer
Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd1,1 Mm, Nr. A1263, Din 338
Lnhu 130612r-L55t Wsp45s Wendeplatte
Mc122-03.0w4b Wj30tf
Tc115-M10-C0-Wy80aa Maschinen-Gewindebohrer, Hss-E, Tinm 10-6h, Perform Salo, Form C (2 - 3 Gang)
A1149xpl-2.4 Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl2,4 X 14/43 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha
A3279xpl-8,8 Spiralbohrer(Nachfolge Zu A3265tfl)
99999999 Walter Wendeplattecnmg 160608-Nm4, Wmp20s
Fs 229 Ersatzteil

Adht 1606 Per-G88, Wk10 Ep2023305-M4 Gewindebohrer
A1149tfl - 6,4 Spiralbohrer
00075453 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 6,6 X 20/70 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
A3378tml-2,85 Titex Spiralbohrer
Tc115-M3-C0-Wy80aa Gewindebohrer
?1211 Bohrertitex Spiralbohrer, Din 338, Hssdrm 7,6 X 75/116 Mm
Fs2177 Schraube
??326-04.0?31100
60003-M2 Schneideisen
B3220.C8.150-220.Z2.Cc12 Schruppen Kopf
??251-03.0-?4?
F1352hun-1.02 Reibwerkzeug
F1352hun-1.2 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 1,2 X 14/57 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
H302611-6
A3279xpl Titex Spiralbohrer, Vhm, 5xd, X-Treme11,0 X 55/102 Mm, Mit Ikz
??251-12.0-?4?
A1263-2 Spiralbohrer
Ak540.S50.T36.250
Cnmg120404-Nf4, Wsm10 Wendeschneidplatten
Mc122-08.0a4xl-Wj30tf
H5087006-M2.5
A3279xpl-9,4 Titex Spiralbohrer
Lnmu 120608-F57t, Wsp45s Platte
Adgt0803per-D51, Wkp35s Wendeplatte
Ccmt09t308-Pm5 Wsm10 Platte
?20519-?2,5 Prototyp Maschinen-

Gewindebohrer Din 371m 2,5 - 6h Paradur X Pert P, Fo C 2-3, Hss-E
A3279xpl-3.2 Titex Spiralbohrer, Vhm, 5xd, X-Treme3,2 X 14/62 Mm
A3399xpl-15,8 Titex Spiralbohrer
00063048 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 6,5 X 20/70 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
Ccmt060204-Pf4 Wsm20 Platte
99999999 Walter Wendeplatteodht 060512-F57, Wsp45s(Nachfolgesorte Zu Wsm35)
Snmg190612-Nr4 Wsm30
A1164tin-3,4 Titex Spiralbohrer
A1164tin-10,2 Titex Spiralbohrer
F1352hun-2.41 Titex Maschinen- Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 2,41 X 14/57 Mm, Form B/D, Spiralgenutet
99999999 Walter Wendeplatterohx 1605m0-D57, Wsm35s
1263 Bohrer 4,9mm
Dcmt 11t308-Pf4, Wsm20 Wendeschneidplatte Zum Drehen
B4015.F25.25,0.Z02.125r Gewindebohrer
A1149xpl-1.8 Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Ufl1,8 X 11/36 Mm, Xpl- Beschichtet, Schaft Ha
Db133-05-02.500a0-Wj30el Bohrer
A3279xpl-9.0 Titex Spiralbohrer, Vhm, 5xd, X-Treme9.0 X 47/89 Mm
A1164tin-4 Titex Spiralbohrer
H3e20317-E10-10-0.5
Tc115-M3-C0-Wy80fc Gewindebohrer
Tc115-M3-C0-Wy80aa Maschinen- Gewindebohrer, Hss-E, Tinm 3-6h, Perform Salo, Form C (2 - 3 Gang)
P6001-D25,00r, Wxp45 Platte
Tc216-M10x1-L0, Wy80aa Maschinen- Gewindebohrer

Dcmt 11t304-Fm4, Wsm10s Wendeplatte
Adht 1606 Per-G88, Wxn15
Dcmt 11t302 Pf4 Wsm20 Wendeschnidplatte
H5088006-M4
00065363 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 6,3 X 20/70 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
99999999 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 7,7 X 12/38 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
H3023118-4
H5087006-M2
H302611-3.5
Fs 1100 Ersatzteil
Ccmt09t304-Pf4 Wsm20 Platte
Platte P4840c-3r-E67 Wxp40
A6485tft-3 Bohrer
Ep2051305-M2.5 Prototyp Maschinengewindebohrer, Din 371m 2,5- 6hx, Paradur Eco-Ht, Fo C 2-3, Hss-E Pm
Cnmg190608-Nrs Wendeschnidplatte Wsm20
Ep2053305-M2.5 Gewindebohrer
F4238.T45.050.Z03.43
Snmx 160620-F57 Wsp 45s Wendeplatte
M20213-M1.6 Gewindebohrer
A3399xpl-13.8 Titex Spiralbohrer
A1164tin-3,9 Titex Spiralbohrer
B4030.T36.41-55.Z1.Wc03 Aufnahme
Tc115-M6-C0-Wy80aa Gewindebohrer
Apht15t3pdl-K88, Wk10 Wendeplatte
F1352hun-4 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 4,00 X 16/65 Mm,

Form B/D, Spiralgenutet
Lnhu090608r-L55t, Wkp45s Wendeplatten, Tiger-Tec
A1164 Tin Titex Spiralbohrer, Vhm, Din 6539, Typ Alpha22,9 X 16/46 Mm, Tin- Beschichtet, Schaft Ha
B4013.F25.25,0.Z02.75r Walter Wendeplattenbohrer
Db133-05-01.100a0-Wj30el Bohrer
Fs 1048 Ersatzteil
H5087006-M5
F2232.Z.012.Z02.03
Gewindebohrer P21569-M20x1
F1352-7 Aufnahme
Db133-08-02.100a0-Wj30er Bohrer
A1164tin-2,3 Titex Spiralbohrer
Snmg190612-Nr4 Wsm20
Tc115-M4-C0-Wy80aa Maschinelle Gewindebohrer Hss-E Tin M8
A3279xpl-5.3 Bohrer
Mc251-05.0-A4b Wk40rc
A1111-6.25 Zentrierbohrer
6579691
P20569-M42 Prototyp Maschinen- Gewindebohrer Din 376m 42-6h, Paradur Xpert P, Fo C 2-3, Hss-E
Tc216-M8x1-L0-Wy80aa Gewindebohrer
Admt 120404r-F56 Wsp45s Wendeplatte
Ccmt 060202-Pf4, Wsm10 Wendeschnidplatten
00074943 Titex Spiralbohrer, Din 1897, Hsco Drm. 3,3 X 18/49 Mm, Typ Ufl, Nr. A1148
A3279xpl-4.2 Titex Spiralbohrer, Vhm, 3xd, X-Treme4,2 X 14/62 Mm
Tc115-M6-C0-Wy80aa Maschinen-

[Gewindebohrer, Hss-E, Tinn 6-6h,
Perform Salo, Form C \(2 - 3 Gang\)](#)

[A3279xpl-5 Titex Spiralbohrer](#)

[?3379pl-7.5 Bohrer](#)

[?20519-?2 Prototyp Maschinen-
Gewindebohrer Din 371m 2 - 6h Paradur
X.Pert P, Fo C 2-3, Hss-E](#)

[A3279xpl-11 Bohrer](#)

[Wcmt080408-Pm5 Platte Wsm20](#)

[6069463](#)

[Tc115-M4-C0-Wy80aa](#)

[?20519-?3 Prototyp Maschinen-
Gewindebohrer Din 371m 3, Paradur
X.Pert P, Fo C 2-3, Hss-E](#)

[Adht120416r-G88 Wxn15
Wendeschnidplatte](#)

[H4034217-5](#)

[Bohrer A3299xpl-9.1](#)

[??122-12.0a4l](#)

[Dnmg 110404-Mp3 Wpp10s Platte](#)

[A1263 Titex Spiralbohrer, Vhm, 8xd3,4 X
39/70 Mm, Nr. A1263, Din 338](#)

[Mc251-06.0-A4b Wk40rc](#)

[00301181](#)

[00073574 Titex Spiralbohrer, Din 1897,
Hsco Drm. 3,4 X 20/52 Mm, Typ Ufl, Nr.
A1148](#)

[6069461](#)

[Fs 749 Spannschraube](#)

[P21360 Prototyp
Maschinengewindebohrer, Din374m16 X
1 - 6h, Hss-E, Typ Prototex Xpert P](#)

[P6001-D28,00r, Wxp45
Wendeschnidplatten Zum Bohren](#)

[??111-16.0?4?](#)

[Dcmt 11t308-Rp4 Wpp10s Platte](#)

[A1149xpl Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Uf12,8 X 16/46 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha](#)
[H8005928-2-0.5](#)

[A1149 Xpl-2 Titex Spiralbohrer, Hss-E, Din 1897, Typ Uf12,0 X 12/38 Mm, Xpl-Beschichtet, Schaft Ha](#)

[A3279xpl-4.5 Bohrer](#)

[Ep2053305-M6 Gewindebohrer](#)

[A1174-4 Bohrer](#)

[Bohrer A3379xpl-4.1](#)

[Fs2062 Schraube](#)

[Mc726-4.0a3a008j-Wk40tf](#)

[99999999 Walter WendeplatteInhu 160708r-L55t, Wsm35s](#)

[F1352hun-2.5 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Din 212drm. 2,5 X 15/61 Mm, Form B/D, Spiralgenutet](#)

[Tc216-M8x1-L0, Wy80aa Maschinen-Gewindebohrer](#)

[A3399xpl Spiralbohrer, Vhm, 5xd,6,7 X 53/91 Mm, Xpl- Beschichtet, Ikz](#)

[Wnmg 060408-Nm, Wsm20 Wendeplatte](#)

[F1352hun-7 Titex Maschinen-Reibahle, Hss-E, Werksnormdrm. 7,00 X 23/86 Mm, Form B/D, Spiralgenutet](#)

[3230.T14.15-18.Z1.Wc02 Ausdrehkopf](#)

[Bohrer A3279xpl-18](#)

[Pdjinl1616h11 Halterung](#)

[M2156305-M8x0.5 Gewindebohrer](#)

[Dcmt11t304-Pf4, Wsm20 Wendschneidplatte5615026](#)

[G1011.2525-8t28, Gx30 Klemmhalter](#)

[Ccmt 09t308pf4, Wsm10 Platte](#)

[Cnmg120408-Mp5 Wpp20s Platte](#)

[Dclnr 2525 M16 Klemmhalter](#)

[Bohrer A3399xpl-8.8](#)

[Fx2.2 E22015 Ce6, Wsm33 Wendeplatte](#)